CarOnSale

Ford Kuga Plug-In Hybrid Titanium

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.09.2026



06/2023	116.683km	LEISTUNG 152 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kuga Plug-In Hybrid Titanium [DE - SUV5 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid PHEV EU6d, Titanium, 2020 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WF0FXXWPMHPE01150	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 116.683km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 152 PS (112 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.488 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 89.322km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 31g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Ohne Luft	⚠ 5 mm Ohne Luft
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- 6 Lautsprecher
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS)
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Chromeinfassung Seitenscheiben
- Dachhimmel Stoff
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektromotor 97 kW (Hybridantrieb)
- FordPass Connect inkl. eCall
- Fußmatten Teppich
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Hybrid 165 kW (Motor 2,5 Ltr. - 112 kW)
- Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll
- Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2710 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Sitz vorn links verstellbar (8-fach)
- Sitz vorn rechts verstellbar (8-fach)
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Spezialausführung 2
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling silber
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzlehne klappbar
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Bordcomputer
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- KeyFree-System
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe Automatik stufenlos - ECVT
- Servolenkung elektrisch

Sonderausstattung


- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Lenkrad heizbar
- Frontscheibe heizbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Rückfahrkamera mit Split View
- Winter-Paket
- Fahrassistenz-Paket
- Technologie-Paket
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot
- Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent Plus, Ein- und Auspark-Funktion und teilautomatisierter Fahrzeugführung
- Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent (Notbremsassistent)
- Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector)
- Lackierung Magnetic-Grau Metallic
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion
- Frontkamera mit Split View
- Nebelscheinwerfer LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















WF0FXXWPMHPE01150

CarOnSale






09:20
Suchen
Auto
Menü
Audio
Telefon
Navigation
Apps
Einstellungen

Aus Sicherheitsgründen
Umfeld beachten

PASSENGER AIRBAG
AUTO
MAX A/C



All in One










16.06.2023 8566 BTM00020 E
M1 AF
WF0FXXWPMHPE01150
FORD
DPK
JKJDA1PX
566DANA51AS
KUGA
FORD (D)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*2016/1832AP
EURO6.WLTP,AP,PUCE M, N1 I
HYBR.B/E EXT.AUFL.
0025 36AP 2488
O.1:1700 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D ZUGKOMBINATION
4020 BIS 8% STEIG.*WW.AHK LT.HÖTG*
GRAU
26.08.2022

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Ohne Luft)



- Rad (Ohne Luft)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)