CarOnSale

Mercedes-Benz CLS 350 D 4MATIC

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2018	73.305km	286 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLS 350 D 4MATIC	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2573211A008429	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 73.305km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.925 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 71.835km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 148g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Bordsteinschäden

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Kühlerjalousie, regelbar (Airpanel)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,9 Ltr. - 210 kW CDI KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Diebstahlschutz-Paket
- Fahrassistenz-Paket
- Fernschließung Heckdeckel
- Innenausstattung: Edelholz Esche
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Memory-Paket
- Metallic-Lackierung
- Mittelkonsole Edelholz Esche, grau
- Multibeam LED
- Park-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Surround-System Burmester
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Smartphone integriert
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- PRE-SAFE-System Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale

5.0°C
10:37





Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDD2573211A008429
2545 kg
4515 kg
1245 kg
1300 kg
Made in Germany

CarOnSale


CarOnSale


10:40
Navigation
Radio
Medien
Telefon
In Car Office
Favoriten


10:40
TMC
Kassel
1000 km


Hinten








SET+
CNCL


VOL




















Mercedes-Benz




21.12.2018 1313 HCH00005
M1 AA
WDD2573211A008429 2
MERCEDES-BENZ
R1ECLS
E321T1
CZAC050A
CLS 350 D 4MATIC
DAIMLER (D)
Fz.z.Pers.befb. 8 Spl.
Limousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;P/C/; M, N1 I
Diesel
0002 26AG 2925
P.4: 3400-4600*7.2/8.2:+100 B.ANH.BETR.*STUFE PM 5 AB TAG E
RSTZUL.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FA
HRDYN.STABI.SYST,F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.S.AEND.VO.
Z.S.AUSN.VO.2.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:
21.12.2018*
46790


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)