CarOnSale

Ford Transit Custom

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



02/2025	26.661km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transit Custom	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WF0RXXTA0RRB12323	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 26.661km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Noch kein Service fällig	HUBRAUM 1.996 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2025	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 284g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Verformung, Ohne Luft
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**80 µm**	Kotflügel vorne rechts	**80 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**115 µm**	Seitenteil hinten rechts	**95 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tür vorne rechts lässt sich nicht öffnen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Ungleiches Fahrwerkniveau;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Audiosystem: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 13" Multifunktionsdisplay und SYNC 4
- Automatische Türverriegelung
- Bodenbelag: Gummi im Fahrerhaus
- Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Feststellbremse elektrisch
- Ford SYNC 4 mit AppLink und Touchscreen
- FordPass Connect inkl. eCall
- Haltegriff A-Säule
- Handschuhfach abschließbar
- Heckflügeltüren
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 90 Grad)
- Heizung mit Umluftschaltung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- LKW-Zulassung
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW EcoBlue KAT
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE
- Power KeyFree-Startfunktion
- Radstand 3100 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schmutzfänger hinten
- Schmutzfänger vorn
- Stoßfänger teillackiert
- Technologie-Paket 2
- Trend
- Zul. Gesamtgewicht 3,20 t
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung leicht getönt
- Armlehne Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Notrufsystem
- USB-Schnittstelle
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Klimaautomatik
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Traktionskontrolle
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)

Sonderausstattung

- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Heckscheibe heizbar
- Laderaumschutz-Paket
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: hoch
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Fahrassistenz-System: Intelligente Beschleunigungskontrolle
- Blinkleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Reserverad als Notrad
- Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
- Vorbereitung Anhängerkupplung elektrisch (Steckdose und Kabel)
- Laderaumtrennwand Metall mit Fenster
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum
- Laderaumleuchte LED, extra hell
- Sitz-Paket 11A: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
- Türentriegelung (2-Stufen) inkl. Verriegelung durch Türzuschlagen
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Airbag Beifahrerseite
- Scheinwerfer LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale











06.02.2025		8566		CAL000631	2	2	100/3250		166
N1			BB		5050			2032	
WF0RXXTADRRB12323				8	1986			2040	
FORD					-		112		-
NRN					224		3225		3225
BJAA4VAX					1625		1850		-
X383SMSTXBC8AB					1625		1850		-
					79		2625		71
Transit Custom					2590		750		3
FORD (D):					215/65 R16C 109T				
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t					215/65 R16C 109T				
Van									
715/2007*2018/1832AR					-				-
EURO6,WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2					e5*2018/858*00192*00				
Diesel					11.08.2023			K	HB839918
0002		36AR		1996					
*WW, AHK LT, EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION									
.5725*(20): ALT. RAD/REIFENK.:1966									

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Fehlt



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Fehlt



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Fehlt



- Rad (Verformung, Ohne Luft)



- Beifahrertür (Spaltmaße ungenau)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Verformung)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Verformung)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Verformung)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Verformung)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Schweller rechts (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)



- Schweller rechts (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)




- Schweller rechts (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)




- Schweller rechts (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Diverse Schäden)