CarOnSale

Fiat 500 Basis

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 67*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



02/2023	36.966km	LEISTUNG 71 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 500 Basis [DE - Ca2 1.0 Mild Hybrid EU6d, Basis, 2022 - 2024]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN ZFABF1BJPJ9H35383	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 36.966km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 71 PS (52 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 24.372km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armaturenbrett farbig (Wagenfarbe)
- Automatische Türverriegelung
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel Kappe Titan-Grau
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player, DAB Radioempfang (Touchscreen 7")
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 51 kW (Mild-Hybrid)
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smartphone kabellose Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Uni-Lackierung
- Verdeckbezug Stoff schwarz
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Mild-Hybrid 51 kW (Motor 1,0 Ltr. - 51 kW)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























13:41
AM
FM
bigFM
TOPIC & BECKY G - SORRY PAPI
Durchsuchen
Audio

FCA ITALY S.P.A.

CarOnSale


AUTO
OFF







CANC
RES
SET








WARTUNGSNACHWEISE
Autohaus Raber GmbH & Co. KG
Autohaus Raber GmbH & Co. KG




FCA
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
ZFABF1BJ0PJH35383




28.02.2023
ZFAAF1BJ9PJH35383
FIAT
312
AYD1B
ABA
FIAT 500
FCA Italy (I)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl.mcusine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1
Hybr.Benzin/E
0008
36AP
999
Schwarz
e3*2007/46*0064*69
01.12.2022
GQ250504
175/65R14 82T
175/65R14 82T


TÜVNORD
ROEBFRES
Die Zulassungsbescheini
ist bei Wiederinbetriebnal
Fahrzeuges vorzulegen.
Das Fahrzeug wurde am
außer Betrieb gesetzt.
AKZ: DÜW-ST 717



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Schweller links (Kratzer, Delle)