CarOnSale

Cadillac XT5 Luxury AWD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2018	152.843km	314 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Cadillac	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XT5 Luxury AWD [DE - SUV5 3.6 V6 EU6, Luxury AWD, 2016 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN 1GYFN9RS1JZ106226	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 152.843km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 314 PS (231 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 3.649 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 119.005km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 229g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✕ 1 mm Anderer Schaden	✕ 1 mm Anderer Schaden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	510 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Kurvenlicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Bluetooth-Schnittstelle
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußgänger-Schutzsystem (Aktive Motorhaube)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit manueller Schaltmöglichkeit (8-Stufen)
- Head-up-Display
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-System: Cadillac User Experience (CUE) mit Touchscreen
- Innenausstattung: Jet Black und Aluminium gebürstet
- Innenraumbeleuchtung LED
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kneairbag Beifahrerseite
- Kneairbag Fahrerseite
- Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Ladesystem (Laderaummanagement)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Memory-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,6 Ltr. - 231 kW V6 KAT
- Radstand 2857 mm
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt / elektr. umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Sicherheits-Paket, erweitert
- Sitze vorn elektr. verstellbar (8-fach)
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Radiant Silver Metallic
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System BOSE Premium Surround (8 Lautsprecher)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 230V
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















1GYKNBRSJJZ106226

CarOnSale









LONDON
BERLIN
KIEV
MADRID
GIBRALTAR
FUNCHAL
Mehr Info
OK
Aktion erforderlich
Kraftstoffstand niedrig
VOLUME










Servicebestätigung



6
Servicebestätigung


Servicebestätigung
Servicebestätigung






DEKRA
KÜS
Landratsamt





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)




- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Anderer Schaden): Sommerreifen



- Rad (Anderer Schaden): Sommerreifen



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)