CarOnSale

Volkswagen Passat

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2019	142.285km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3CZKE079899	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 142.285km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 94.013km	LETZTER SERVICE AM 02/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2019	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	590 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	790 µm ⚠
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	900 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	905 µm ⚠
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattung ALLTRACK
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel Chrom matt
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel, weiß (St. Tropez)
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl)
- Einstiegsleuchten in den Türen vorn LED
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamond Silver
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: ATLANTIC BLUE
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schlechtwege-Fahrwerk
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz Triebwerk (Motor und Getriebe)
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Radlaufverbreiterung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Multimediabuchse AUX-IN
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent

- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless-Start
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Beleuchtung Plus
- App-Connect
- Radioempfang digital (DAB+)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Steckdose 230V
- Top-Paket
- Anhängerkupplung schwenkbar
- Metallic-Lackierung
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz vorn links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung elektr. 14-Wege, Memory, Massagefunktion)
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen, CD/DVD, MP3, Festplattenspeicher, Bluetooth)
- Audiosystem: CD-/DVD-Player
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Sprachsteuerungs-System
- Volkswagen Media Control
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fondbedienung Klimaanlage
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Active Lighting-Paket
- Heckleuchten LED, dunkelrot
- Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
- Tagfahrlicht LED
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























Willkommen


WVWZZZ3CZKE079899


CarOnSale


CarOnSale


Häufigste Routen
Das System lernt Ihre häufigsten Routen...
11:25


Fahrweg kontrollieren!



AUTO
MENU


OK
VIEW


SET







13.05.2019 | 0603 | BRC00134 4
M1 | AC
WVWZZZ3CZKE079899 | 4
VOLKSWAGEN, VW
3C
ACDFHAX1
AD7AD7GC005CV7CNVR21CA
PASSAT
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AD
EURO6;WLTP;AD;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 | 36AD | 01968
F.1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+20 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.G
ES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4520KG*BEI WERKSEITIG MONTIE
RTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.T
EMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK L
T.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 13.05.2019***
02 | 02 | 0140/03500 | 214
04777-04882 | 1832--
1506-1530 | 001710--
00090
0173 | 002320 | 002320
01140 | 01230
01140 | 01230
068 | 02375 | 067
02200 | 0750 | 005
245/45 R18 96W
245/45 R18 96W
el*2001/116*0307*56
17.12.2018 | K | FF373446


Kfz abgemeldet
Sep. 2025





FF373446
VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)