CarOnSale

Opel Vivaro Edition L

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2021	152.603km	122 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vivaro Edition L [DE - Ka4 2.0 D EU6d-T, L Edition (L3), 2019 - 2021]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VXEVFAHKKMZ037200	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 152.603km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 151.901km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 207g/km (WLTP) 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (WLTP) 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
8 mm	8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**75 µm**	Beifahrertür	**70 µm**
Kotflügel vorne links	**70 µm**	Kotflügel vorne rechts	**70 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**70 µm**
Seitenteil hinten links	**70 µm**	Seitenteil hinten rechts	**70 µm**
Motorhaube	**70 µm**	Heckklappe	**55 µm**
Dach	**80 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (Gummi)
- Doppelsitzbank vorn mit Staufach
- Getriebe 6-Gang
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 3275 mm
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Airbag Beifahrerseite
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Klimaanlage
- Leuchtweitenregelung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen schwarz
- Servolenkung
- Innenspiegel abblendbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Laderaumtrennwand geschlossen
- Motor 2,0 Ltr. - 90 kW Diesel
- Schiebetür rechts
- Sicht-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Wegfahrsperre
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- USB-Schnittstelle
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Unterfahrschutz
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraum - und Neigungsüberwachung
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Schlechtwege-Paket
- Opel Connect
- Nebelscheinwerfer
- Fahrwerk erhöht
- Erhöhte Nutzlast
- Reserverad in Fahrbereifung
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale


CarOnSale




6 Servicebestätigung
Peter


cebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.
Servicebestätigung 5


OPEL


VIVARO
PEUGEOT (F)


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)