CarOnSale

Audi Q3 Sportback

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



09/2023	107.844km	LEISTUNG 200 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q3 Sportback	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZF31R1014822	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 107.844km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 51.946km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2023	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 167g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	185 µm ⚠	Beifahrertür	205 µm ⚠
Kotflügel vorne links	220 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	205 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	250 µm ⚠	Heckklappe	125 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachkantenspoiler
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und Lane Assist)
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Heckleuchten (Glühlampen)
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Licht- und Regensensor
- Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Progressivlenkung
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2680 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sport-Fahrwerk
- Sprachsteuerungs-System
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- 6 Lautsprecher
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Original Fahrzeug Farbe: NAVARRABLAU

Sonderausstattung

- Audi connect (Remote / Control)
- Audi Smartphone Interface
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Business-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Interieur-Paket S line
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Neuwagen-Reifengarantie
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED und Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Seitenairbag hinten
- Sitzheizung vorn
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Standheizung
- Stoßfänger Sport-Design (S-line, in Wagenfarbe)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- 6 Lautsprecher
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Audi connect plus (Internetbasierende Dienste)
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile Feinlack
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Puls / Kunstleder mono.pur 550 Kombination
- Sportsitze vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar mit Mittelarmlehne (40:20:40)
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Start-Stop-Knopf
- Voll-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























SUNSHINE LIVE

WAUZZZF31R1014822



START
ENGINE
STOP


Suche
500 km
30 m
20.5°C
21.0°C

Fahrweg kontrollieren
Hinten
20.5°C
21.0°C




VIEW









20.5°C
21.0°C
AUTO
A/C





AUDI
Übereinstimmungsbescheinigung


11.09.2023
WAUZZZF31R1014822
Audi
F3
Q3 Sportback
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
Diesel
235/55 R18 100V
235/55 R18 100V
blau
05.04.2023
KOMBINATION:4450KG*WW.AHK LT.EGTG*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)