CarOnSale

BMW xDrive 18 d xLine

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2017	226.740km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 18 d xLine [DE - SUV5 xDrive18d EU6, xLine, 2015 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAHT910505J10572	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 226.740km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 106.388km	LETZTER SERVICE AM 07/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Kratzer, Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Armauflage vorn
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Laderaumboden faltbar
- Laderaumboden variabel
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Licht-Paket
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: ATLANTIKGRAU
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2670 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Cross Track
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- X-Line
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Abbiegelicht
- Ablagetisch an Rückenlehne
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Außenspiegel-Paket
- Business-Paket
- Convenience-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling Aluminium satiniert
- Dachreling schwarz
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Head-up-Display
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Navigationssystem: Navigation Plus (USB)
- Panoramadach (Glas)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote Services
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sound-System Harman-Kardon
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Travel-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBAHT9 10505 110572















Servicebedarf
Service Historie
§ Fahrzeuguntersuchung
Motoröl
Fahrzeug-Check
Bremsflüssigkeit


Service Historie
Datum: 13.07.2020 Service: 32913 BMW
Kilometer: 106388 km
Datum: 03.03.2020 Service: 32913 BMW
Kilometer: 96696 km
Datum: 24.04.2019 Service: 32913 BMW
Kilometer: 83566 km
Datum: 06.06.2018


IM FALL DES FALLES
IMMER FÜR SIE DA.




BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)