CarOnSale

BMW 318 ti Comfort Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



12/1997	163.000km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 318 ti Comfort Edition	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WBACG81030AT52194	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 163.000km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.895 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 40.175km	LETZTER SERVICE AM 08/2002	EMISSIONSKLASSE Euro 2
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/1997	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 209g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**150 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**190 µm** ⚠	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar; Bei der Abgasanlage: undicht;
Batterie	• Tiefenentladen“;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	• ABS leuchtet; Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• ESP leuchtet;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Batterie 50 Ah
- Bordcomputer
- Comfort Edition
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibenwischer
- Innenbeleuchtungs-Paket
- Karosserie: 3-türig
- Komfort-Paket
- Kopfstützen hinten
- Leuchtweitenregelung
- Metallic-Lackierung
- Motor 1,9 Ltr. - 103 kW 16V KAT
- Reifen 205/60 R15 ..V
- Scheibenkleber für Warmverklebung
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhen-/neigungsverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektrisch vorn
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: MONTREALBLAU METALLIC

Sonderausstattung

- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Getriebe Automatik - (4-Stufen)
- Klimaanlage
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Stahl)
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Exclusiv-Paket
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Lenkrad (Sport)
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn
- BMW-Automat (Steuer-AV)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Mittelarmlehne vorn
- Klimaanlage
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


































Wartungsnachweise
Service
Inspektion I
Inspektion II
Bremsflüssigkeit
Kühlmittel
Mikrofilter
Kilometerstand
Datum, Stempel, Unterschrift


Übergabedurchsicht
nach Werksvorschrift durchgeführt
Einfahrkontrolle
bei 2000 km
nur M3 und M roadster
Service
Inspektion I
Inspektion II
Bremsflüssigkeit
Kühlmittel
Mikrofilter
Kilometerstand
Datum, Stempel, Unterschrift






318TI
BAYER.MOT.WERKE-BMW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
Benzin
S-ARM EURO 2, G:92/97
205/60R15 91V
205/60R15 91V
DLAU
08.07.97


Landkreis Lüneburg
Der Landrat
Zulassungsbehörde



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Ölverlust



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämpfer verschlissen



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämpfer verschlissen



- Rad (Kerben)




- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)




- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Tacho teilweise ohne Funktion



- Innenraum (Anderer Schaden): Schiebedach lässt sich nicht öffnen



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Anderer Schaden): Dachhimmel hängt runter