WBA51EG0205292787

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
		Laufleistung (abgelesen)	25.009 km
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	5.000 km
Typ/Modell	X1 XDRIVE	**HU (Bericht lag nicht vor)**	
Fahrgestellnummer	WBA51EG0205292787	**Leistung / Hubraum**	145 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	16.04.2025	**Polster/Farbe**	Alcantara/Leder / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht "Light"

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Zweitschlüssel ist zentral eingelagert) - fehlt - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R18 102H	Goodyear	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	225/55 R18 102H	Goodyear	Ganzjahresreifen	6mm - 7mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagemöglichkeiten
Active Guard
Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar
Alarmanlage
Allradantrieb BMW xDrive
Anti-Blockier-System (ABS)
Aufmerksamkeitsassistent
Auto Start Stop Funktion
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar
Außentemperaturanzeige
BMW My Modes
Bremsleuchte, dritte
Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser
Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
Einstiegsleisten mit BMW M Schriftzug
Fahrwerk: Adaptives M Fahrwerk
Fensterheber, elektrisch
Fußmatten in Velours
Gepäckraum
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Gesetzlicher Notruf
Getriebe: 7-Gang Automatic Getriebe Steptronic mit Doppelkupplung
Heckklappenbetätigung, automatisch
Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer
Heckspoiler
Innenbeleuchtung
Instrumententafel Luxury
Kilometertacho
Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung inkl. Fondausströmer
Kopfstützen (5) vorn und hinten
Kraftstofftank, größer
Lackierung: Uni-Sonderlackierung
LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten
Lenkrad: M Lederlenkrad mit Schaltwippen
M Dachhimmel anthrazit
M Dachreling Hochglanz Shadow Line
M Hochglanz Shadow Line

Bezeichnung
M Interieurleisten Aluminium Hexacube hell
Make-up-Spiegel in Sonnenblende, beleuchtet, links und rechts
Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus
Paket: M Sportpaket
Parking Assistant
Performance Control
Polster: M Alcantara/Veganza-Kombination
Radiozubehör: DAB-Tuner
Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo
Rekuperationssystem
Räder: 18" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 838 M Bicolor
Räderzubehör: Radschraubensicherung
Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle
Räderzubehör: Reifenpannenset Plus
Servotronic
Sicherheitsgurte (Dreipunkt) auf allen 5 Sitzplätzen
Sicherheitssysteme
Sichtfunktionen
Sitze: i-Sitze/Kindersitzbefestigung ISOFIX im Fond
Sitze: Kindersitzbefestigung i-Size für Beifahrer
Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar
Sitze: Seriensitz für Fahrer und Beifahrer
Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Speed Limiter
Steckdosen
Telefon: Personal eSIM
TeleServices
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Wegfahrsperre elektronisch

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung
Driving Assistant Plus
Getriebe: Steptronic Getriebe mit Schaltwippen
Lenkrad: Lenkradheizung
Paket: Comfort Paket
Paket: Innovationspaket
Paket: Travel Paket
Parking Assistant Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	X1 XDRIVE	**Laufleistung (abgelesen)**	25.009 km
Fahrgestellnummer	WBA51EG0205292787	**Erstzulassung**	16.04.2025

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	104 µm
2	Dachholm links	115 µm
3	Dachholm rechts	114 µm
4	Heckklappe/-tür	109 µm
5	Kotflügel links	101 µm
6	Kotflügel rechts	127 µm
7	Motorhaube	134 µm
8	Seitenwand links	114 µm
9	Seitenwand rechts	107 µm
10	Tür hinten links	111 µm
11	Tür hinten rechts	109 µm
12	Tür vorne links	118 µm
13	Tür vorne rechts	107 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Nicole Bach)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Schweller



Abbildung 14: Schweller



Abbildung 15: Typschild



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung




Abbildung 20: Dokumente




Abbildung 21: Dokumente



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - Smart Repair