CarOnSale

Skoda Octavia RS 60 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2020	116.713km	184 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia RS 60 4x4 [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU6d-T, RS 60 4x4, (Facelift) 2019 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBLK7NE6L0098976	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 116.713km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 112.581km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 170g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	240 µm ⚠	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	175 µm ⚠	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	260 µm ⚠
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	155 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bremsenergierückgewinnung
- Bremssättel Rot lackiert
- Brillenfach
- Dachantenne
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Getränkehalter vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Carbon
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI DPF
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC
- Progressivlenkung
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sondermodell RS
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Sport-Design
- Textilfussmatten
- Türen mit Warnleuchte
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Abblendautomatik und Memoryfunktion
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachspoiler
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe getönt
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe
- Verglasung getönt
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sitzheizung vorn
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Audio-Navigationssystem Columbus
- Bordcomputer
- Freisprechanlage Premium
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Maxi-DOT Display
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- USB-Anschluss
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)

- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Blind Spot Detection)
- Frontkamera
- Gurtstraffer hinten
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
- Rußpartikelfilter
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontkamera
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Rückfahrkamera
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Bremsassistent
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

★ Sonderausstattung

- Aschenbecher vorn
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Laderaumboden variabel
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling eloxiert
- Sonderlackierung Black-Magic-Perleffekt
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Sound-System Canton
- Außenspiegel mit Abblendautomatik und Memoryfunktion
- Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Chrom-Paket
- Kühlergrill mit Chromrand
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TMBLK7NE6L0098976

CarOnSale



Normal
10:27
Häufigste Routen
Das System lernt Ihre häufigsten Routen...















MENU
HOME
Fahrweg kontrollieren!



ŠKODA



TÜVNORD
SEP. 2028
Zulassungsbehörde im
Landkreis Osnabrück
Im Auftrag


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)