CarOnSale

Mercedes-Benz C 200 CGI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



03/2018	74.020km	LEISTUNG 184 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 200 CGI [DE - Kb5 C 200 EU6, AMG Line, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2052421F723494	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 74.020km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 41.059km	LETZTER SERVICE AM 03/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Linke Seite nachlackiert ca. 1671 Euro.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Reiserechner
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Dachreling (Aluminium)
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW CGI KAT
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- AMG-Line Interieur
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Sportsitze vorn
- Sport Direktlenkung
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Innenraumlicht-Paket
- Innenhimmel schwarz
- Kartentasche an Vordersitze
- Abgasendrohr mit Blende

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Park-Paket
- Spiegel-Paket
- Tempomat
- Scheinwerfer LED High Performance
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Ausstattungs-Paket: Business Plus
- Keyless-Go-Paket
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sport-Fahrwerk
- Sitz-Komfort-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Sitzheizung vorn
- Keyless Go Startanlage
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Surround-System Burmester
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kraftstofftank: vergrößert
- KeyFree-Startsystem
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










SportContact









934.3
km
74020
10.6°C
15:05






CarOnSale


CarOnSale


Arbeitsumfang 91
60-4201 ANBAUTEILE DER VORDERTUER LINKS AUS-, EINBAUEN FUR KAROSSERIEINSTANDSETZUNG/LACKIERUNG 18
60-4204 ANBAUTEILE DER FONDTUER LINKS AUS-, EINBAUEN ZUR KAROSSERIEINSTANDSETZUNG/LACKIERUNG 16
54-1011 KURZTEST DURCHFUEHREN 3
54-5650 BORDNETZSPANNUNG AUFRECHTERHALTEN (BEI PRUEF- UND DIAGNOSEARBEITEN) 1
Zu berechnende AW-Anzahl: 38
002 LACKIERARBEITEN 1 1.171,79 1.171,79
Summe Arbeitsumfang 91 1.671,11
Summe Lohnarbeiten: 499,32
Summe Sonstiges: 1.171,79
Es bediente Sie Herr Jürgen Heek
MwSt-Satz: 19,00 %
1.671,11
317,51
EUR
1.988,62

















Mercedes-Benz
Servicehistorie
Mercedes-Benz LUEG AG & Co. KG Westring 45 Recklinghausen Datum 05.03.2024 Laufleistung 41059 km Service Service A
Mercedes-Benz Fahrzeug-Werke LUEG AG Service Factory Rotthauser Straße 10 Essen Datum 27.02.2023 Laufleistung 23713 km Service Service B
Mercedes-Benz BECKER Automobile GmbH & Co. KG Max-Eyth-Straße 1 Oberhausen Datum 16.12.2019 Laufleistung 7858 km Service Service A


Mercedes-Benz
Digitaler Serviceübericht




05.03.2018 M1 AC WDD2052421F723494 1
Mercedes-Benz
204 K
R234P0
C2AA1574
C 200
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 1991
2 01 135 /5500 235
4771 1839
1467 1585
75
139 2080 2080
960 1150
960 1150
86 3750 72
1800 750
225/40 R19 93Y XL
255/35 R19 96Y XL
SCHWARZ 9/-
e1*2001/116*0457*37
11.01.18 EW248543
F.1/F.2:+60 b.Anh.Betr.*7.2/8.2:+90 b.Anh.Betr.*Fz ist bei werksseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrsyn.Sta bi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.VO.z.9. Ausn.VO.z.StVO ausgestattet*Datum zur Emissionsklasse: 05.03.2018*


J8JQE402


EW248343

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)