CarOnSale

Mercedes-Benz 210/211/213/214/216 CDI

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 39*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2017	225.410km	163 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 210/211/213/214/216 CDI [DE - HKa4 216 CDI EU6, BlueTEC, (Facelift) 2013 - 2018]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WDB9066131P377922	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 225.410km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 209g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Batterie der FFB ersetzen

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Laut Einlieferer: Seite hinten rechts nachlackiert, 2 Schlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Handschuhfach abschließbar
- Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr.
- Leuchtweitenregelung
- Partikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Adaptives Bremslicht
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Modellpflege
- Radstand 3665 mm
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- Wegfahrsperre
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Airbag Fahrerseite
- Anzeige für Waschwasserstand
- Batterie 74 Ah
- Dachverkleidung im Fahrerhaus
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Kindersicherung
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Wärmeschutzverglasung
- Flügeltüren am Heck erhöht und Hochdach

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Audiosystem Audio 15 (Radio mit Farbdisplay)
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Vorbereitung Becker MAP Pilot
- Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen
- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Ausstattungs-Paket: Easy Cargo
- Diebstahl-Warnanlage Innenraumabsicherung Abschleppschutz und Akkuhorn
- Parktronic-System (PTS)
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Stabilisator vorn
- Holzfussboden im Laderaum
- Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt
- Anhängersteckdose 13-polig
- Außentemperaturanzeige
- Generator 180 A
- Raucher-Paket
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Trittstufe Hecktür
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz
- Schienensystem Lastenverankerung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













A/S Ultra




60
80
100
120
140
160
180
40
20
20
30
10
40
50
0







DAIMLER AG
e1*2007/46*0279
WD8906613 1P377922
3000 kg
5000 kg
1650 kg
1800 kg



CarOnSale




Sprinter
Betriebsanleitung
Mercedes-Benz




Mercedes
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
6084563
KHERTZ
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT


29.03.17 1313 BYX139725
N1 BB 5926 1993
WD8906613 1P377922 B 2612 2186-2355
Mercedes-Benz
906BB30
LMM01300N
MEB18UA5
Sprinter
Daimler (D)
Fz.z.Gü.bef.b.3,5 t
Van
715/2007*2015/45Y
EURO6;Y;PI/CI; N1 III, N2
Diesel
0002 36YO 2143
ZU 20: MAX.3000*AHK LT. EGTG*ZU T: OPT. 130, 120, 110
100, 90 KM/H*S.1:MAX.3*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK
FZ.M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100KM
H.GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGER*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Steinschlag, Rost)



- Heckklappe (Kratzer)




- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)