CarOnSale

Mitsubishi Colt Lim. 5 ClearTec Inform

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



07/2011	135.672km	LEISTUNG 95 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Colt Lim. 5 ClearTec Inform	KATEGORIE Kleinwagen
FIN XMCXNZ33ABF023385	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 135.672km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 94.163km	LETZTER SERVICE AM 08/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagebox / Stauraum im Koffer-/Laderaum
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Reifen 185/55 R15 ..V
- Scheinwerfer Klarglas
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage (ASG)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ausstattung Inform
- Dachantenne
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Klimaautomatik
- Modellpflege Jet-Fighter
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre
- AUX-IN-Anschluss (iPod / MP3-Player)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen hinten
- Modellvariante CO2-optimiert (ClearTec)
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage (ASG)
- Zeituhr (digital)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























Made in the Netherlands
MITSUBISHI MOTORS EUROPE B.V.
XMCXNZ33ABF023385


CarOnSale

CarOnSale





WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG
7. Wartung
8. Wartung
9. Wartung
10. Wartung
11. Wartung
12. Wartung
MITSUBISHI
RLH MOSTVIERTEL MITTE






12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24
25
30
29
28
27




MITSUBISHI
Colt 5dr 1.3 MPI Invite ClearT
Z30Z3311/APMPA5B5EAAA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)