CarOnSale

# Mercedes-Benz GLC 300 e 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 23*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2020 | 111.168km | 211 PS | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>GLC 300 e 4Matic [DE - SUV5 GLC 300 e EU6d, 4Matic, (Facelift) 2020 - 2022] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>W1N2539531F848326 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>111.168km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>211 PS (155 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.991 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>55.339km | LETZTER SERVICE AM<br>05/2023 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 07/2020 | FARBE<br>Schwarz | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>50g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>2.2l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (20 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm<br>Kerben | ⚠ 3 mm<br>Kerben |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Kerben | ⚠ 4 mm<br>Kerben |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 180 µm ⚠ | Beifahrertür | 110 µm |
| Kotflügel vorne links | 50 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 40 µm ⚠ |
| Türe hinten links | 1990 µm ⚠ | Türe hinten rechts | 110 µm |
| Seitenteil hinten links | 1980 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 100 µm |
| Motorhaube | 40 µm ⚠ | Heckklappe | 110 µm |
| Dach | 140 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | ● Prüfung nicht möglich; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Federung für grosse Bodenfreiheit (Off-Road Fahrwerk)
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Hybrid 235 kW (Motor 2,0 Ltr. - 155 kW)
- Innenraumlicht-Paket
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Radstand 2873 mm
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Wärmeschutzverglasung
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Modellpflege mit Code
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Dachreling (Aluminium)
- Rückfahrkamera
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Audiosystem Audio 20 (USB, GPS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Infotainment-System: Remote Online
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Park-Paket Advanced
- Reiserechner
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Tempomat
- Wegfahrsperre
- USB-Anschluss im Fond
- Park-Paket
- Park-Paket mit Sensoren

## Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket: Business
- Infotainment-Paket High-End
- Komfort-Paket Advanced
- Lenkrad heizbar
- Multifunktions-Telefonie
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzbezug / Polsterung: Leder, 2-farbig
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Fußmatten AMG
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Lendenwirbelstützen vorn
- Konnektivität-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Spiegel-Paket
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Konnektivität-Paket
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Federung für grosse Bodenfreiheit (Off-Road Fahrwerk)
- AMG-Line Interieur
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (8,0 m)
- Licht-Paket Advanced
- Off-Road-Styling-Paket
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung hinten
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Smartphone integriert
- Park-Paket mit Sensoren
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Smartphone integriert
- Media-Display
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Sitzheizung vorn
- Scheinwerfer LED High Performance
- Vorrüstung Mercedes me Charge
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Fahrassistenz-Paket
- Keyless-Go-Paket
- Ladekabel mit Schukostecker (8,0 m)
- Metallic-Lackierung
- Public-Charging-Paket
- Seitenscheiben vorn Akustikglas
- Surround-System Burmester
- Innenhimmel schwarz
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitz-Komfort-Paket
- Infotainment-Paket Advanced
- Media-Display
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Digitales Instrumenten-Display
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Keyless Go Startanlage
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
Mercedes-Benz
Made in Germany











STOP








## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Lässt sich nicht öffnen



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)


## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)