CarOnSale

# Opel Combo Kasten L2H1 2,4t

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2016 | 125.319km | 105 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Opel | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Combo Kasten L2H1 2,4t [DE - Ka.L4 1.6 CDTI EU6, L2H1 2,4t ecoFlex Start/Stop, 2016 - 2018] | KATEGORIE<br>Kastenwagen |
| FIN<br>W0L6WZR1BH9604160 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>125.319km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>05/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>105 PS (77 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>1.598 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>2 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 09/2016 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>121g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.6l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 7 mm | 7 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 120 µm | Beifahrertür | 130 µm |
| Kotflügel vorne links | 120 µm | Kotflügel vorne rechts | 120 µm |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | 140 µm |
| Seitenteil hinten links | 140 µm | Seitenteil hinten rechts | 140 µm |
| Motorhaube | 140 µm | Heckklappe | 120 µm |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | • Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | • Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | • Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | • Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | • Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | • Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Zubehör Navigation vorhanden.**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | • Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | • Beim Kupplungspedal: kommt früh; |
| Fahrwerk | • Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Ablagegalerie (über Frontscheibe)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Radstand 3105 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebetür rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Original Fahrzeug Farbe: POLAR WHITE
- Antriebsart: Frontantrieb
- Erhöhte Nutzlast
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V CDTI
- Rußpartikelfilter
- Seitenschutzleisten schwarz
- Start/Stop-Anlage

## Sonderausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (PVC)
- Komfortsitz vorn links
- Parkpilotsystem hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiosystem CD 50 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Anhängerkupplung
- Handschuhfach abschließbar
- Laderaumtrennwand (Gitter) FlexCargo
- Radkappen
- Armlehne vorn links
- Audiobedienung am Lenkrad
- Dockingstation für Navigationssystem
- Außentemperaturanzeige
- Klimaanlage
- Multimedia-Paket
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Freisprecheinrichtung Bluetooth

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























W0L6WZR1BH9604160

CarOnSale


CarOnSale





EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ES ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
ΕΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ










## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)




- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)




- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com