CarOnSale

Porsche Panamera 4 S

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 82*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2011	161.862km	400 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Porsche	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Panamera 4 S [DE - LimS5 4.8 EU5, 4S, 2009 - 2013]	KATEGORIE Kombi
FIN WP0ZZZ97ZBL051780	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 161.862km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 400 PS (294 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 4.806 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 115.455km	LETZTER SERVICE AM 12/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 275g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 11.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer, Kerben	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben, Riss/Bruch
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm Kratzer, Kerben	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	220 µm ⚠
Kotflügel vorne links	240 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	240 µm ⚠
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	155 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Defekt;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatisches Bremsen Differential (ABD)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fußgänger-Schutzsystem
- Heckscheibe heizbar
- Interieur-Paket: schwarz (Hochglanz)
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag)
- Motor 4,8 Ltr. - 294 kW V8 KAT
- Porsche Active Suspension Management (PASM)
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Traktionskontrolle
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Start/Stop-Anlage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Bordcomputer
- Einstiegsblenden (Aluminium)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckspoiler adaptiv ausfahrbar (2-Wege)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kneairbag
- Kraftstofftank: 100 Ltr.
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Porsche Stability Management (PSM)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitzheizung vorn
- Wegfahrsperre
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremssättel Silber eloxiert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (PDK)
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Karosserie: 4-türig
- Komfortsitze vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2920 mm
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Lenkrad mit Schaltfunktion (Zusatz-AV zu Lenkrad)

Sonderausstattung

- Bedienhörer schnurlos für Telefonmodul
- Dachhimmel Alcantara
- Design-Sport-Paket
- Exterieur-Paket schwarz (Hochglanz)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Fußmatten
- Gepäckraumabdeckung fest
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Leder, Bicolor
- Lenkrad (Sport/Glattleder, 3-Speichen) mit Multifunktion
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Metallic-Lackierung
- Musicplayer-Schnittstelle (Universal-Schnittstelle für iPod / MP3 / ...)
- Porsche Communications Management (PCM) inkl. DVD - Navigationsmodul (erweitert)
- Schiebedach elektrisch
- Schriftzug Porsche + Modellbezeichnung lackiert
- Servolenkung Plus (geschwindigkeitsabhängig)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sport-Auspuffanlage
- Sport-Chrono-Paket Plus
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Vorrüstung Vehicle-Tracking-System
- Porsche Active Suspension Management (PASM)
- Niveauregulierung
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WP0ZZZ97ZBL051780

CarOnSale


CarOnSale










RESUME
OFF





Panamera 4S




DBV


PORSCHE
Panamera 4S




PORSCHE
Voertuiggegevens
Wagen afgeleverd
211 3191
PORSCHE
HOOGENBOOM
Snelheidsmeter vervangen

Onderhoudsbewijs
Tussenbeurt
Onderhoudsbeurt
Bougies vervangen
Motorolie vervangen
PORSCHE
Centrum
Twente
Vanderweg 33
7468 DC ENTER
Tel.: 0547-384911

17.03.2011
WP0ZZZ97ZBL051780
PORSCHE
970
PANAMERA 4S
Schräghecklimousine
Benzin
Grau
27.09.2010


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)




- Rad (Kratzer, Kerben, Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)




- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Rücklicht (links) (Blind, Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Blind, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Parksensor eingedrückt



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Parksensor eingedrückt



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




- Kotflügel vorne links (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Diverse Schäden)



- Innenraum (Anderer Schaden): Notschlüssel rastet nicht ein



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)