CarOnSale

Kia Sportage GT-Line 4WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2016	179.362km	185 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sportage GT-Line 4WD [DE - SUV5 2.0 CRDi EU6, GT Line 4WD, 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN U5YPK813DGL003199	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 179.362km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 185 PS (136 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM 11/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2016	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 166g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**105 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**95 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**115 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**95 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachhimmel schwarz
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter hinten
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer LED
- Radstand 2670 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem KIA (8 Zoll)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenkrad (Leder)
- Luftausströmer im Fond mitte
- Motor 2,0 Ltr. - 136 kW CRDi KAT
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen mit LED-Beleuchtung
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Wegfahrsperre
- Dynamisches Kurvenlicht
- Automatisches Antibeschlag-System
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattung GT-LINE
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Heckschürze mit Doppelauspuffblenden integriert
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad heizbar
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktion für Lenkrad
- Pedale Aluminium
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten
- Sound-System
- Subwoofer
- Türgriffe außen verchromt
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Original Fahrzeug Farbe: (AA1) INFRAROT MET.

Sonderausstattung

- Leder-Paket
- Technik-Paket
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Innenraumbeleuchtung LED
- Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Smart Parking Assist System, SPAS)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Einparkhilfe vorn
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbelüftung vorn
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Heckklappenöffnung elektr.

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CRDi 16V
















KIA





Service – Inspektion
Reifen Weimbs GmbH
KIA MOTORS
Auto-Koch GmbH & Co. KG




VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
EG-Übereinstimmungsbescheinigung


12.02.2016
M1
U5YPK813DGL003199
Kia
QLE
F5D14
A63Z21
SPORTAGE
KIA Motors (SK)
215/70R16 100H
215/70R16 100H
e11*2007/46*3144*00
18.09.2015
Diesel
1995



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com