CarOnSale

Mercedes-Benz A 180 CDI BlueEfficiency

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2012	89.223km	109 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 180 CDI BlueEfficiency [DE - LimS5 A 180 CDI / d EU5, AMG Sport/AMG Line BE (DCT), 2012 - 2013]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD1760001J006500	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 89.223km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 109 PS (80 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.796 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 79.996km	LETZTER SERVICE AM 09/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2012	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 117g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Reifen porös, Kratzer, Rost	⚠ 4 mm Kratzer, Rost
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kratzer, Rost	⚠ 5 mm Kratzer, Rost

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Schiebedach funktioniert nicht reibungsfrei

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Tempomat
- Wegfahrsperre
- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Innenhimmel Stoff
- Sportsitze vorn
- Sport-Fahrwerk tiefergelegt
- Original Fahrzeug Farbe: POLARSILBER
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Frontscheibe Verbundglas
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Motor 1,8 Ltr. - 80 kW CDI KAT
- Reifendruckwarner
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Aktive Motorhaube
- Armauflage vorn mit Fach
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie AMG Sport (Line)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenausstattung: Zierteile Carbon (AMG)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrdynamik-Paket
- Lenkrad (Leder)
- Licht- und Sicht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Navigationsmodul Becker MAP Pilot
- Night-Paket
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Rückfahrkamera
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzheizung vorn
- Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System
- Spiegel-Paket
- Start-Paket
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Sport-Fahrwerk tiefergelegt
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player) inkl. CD-Wechsler integriert
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- iPod Interface-Kit


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















437.0
89223





Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDD1760001J006500
2000 kg
3200 kg
1090 kg
910 kg
Made in Germany


CAR ON SALE



Gesamtes Umfeld berechnet






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Rost)



- Dach (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Kratzer)