
CarOnSale

Citroen C3 1.4 Exclusive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 88*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



01/2006	199.729km	LEISTUNG 73 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C3 1.4 Exclusive [DE - Ca2 1.4, Exclusive, 2006 - 2008]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN VF7HBKFVC28080417	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 199.729km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 73 PS (54 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.360 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 191.223km	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2006	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 165g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
3 mm	3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	185 µm ⚠
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Verdeck sowie Kofferraum lassen sich nicht öffnen

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 2-Schicht-Lackierung schwarz
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem RD 4 (Radio/CD-Player) mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch hinten
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Leder-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 54 kW
- Nebelscheinwerfer
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Reserverad als Notrad
- Rücksitz geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm IFL5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zeituhr (digital)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zusatzbremsleuchte
- Audiosystem RCD 4 (Radio/CD-Player) inkl. Bluetooth
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Außentemperaturanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: BLEU PANAME

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale

CarOnSale






DER REGELMÄSSIGE WARTUNGSDIENST
Wolf + Huber
Automobil GmbH
77704 Oberkirch - Nußbach


CITROEN


.01.2006 3001 7970095
0100
7HBKFVC28080417 0
02 01 0054/05400 164
03934-- 1700---
1559-- 01233--
163 001513 001513
00850 00820
00850 00820
80 74
00800 0540 004
185/65R15 88H
185/65R15 88H
e2*2001/116*0266*
05.04.2005 VL336214
0462 01360
MAX.2113KG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 12.01.2006*


VL336214

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Cabrioverdeck (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Anderer Schaden): Fehlteil



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)