CarOnSale

Volkswagen Tiguan Trend & Fun 4Motion

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2011	148.522km	170 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Trend & Fun 4Motion [DE - SUV5 2.0 TSI EU5, 4Motion Trend & Fun, 2008 - 2011]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZBW093120	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 148.522km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 78.696km	LETZTER SERVICE AM 04/2021	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2011	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 199g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	240 µm ⚠
Kotflügel vorne links	240 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	230 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	240 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	270 µm ⚠	Heckklappe	140 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Außenspiegel lackiert
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V TSI
- Original Fahrzeug Farbe: WILD CHERRY RED
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Auto-Hold-Funktion
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Zentralverriegelung
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Karosserie: 4-türig
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2604 mm
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Seitenairbag vorn
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel konvex, rechts
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Multifunktionsanzeige Plus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG

Sonderausstattung


- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium
- Einparkhilfe hinten
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Fußmatten Textil
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ5NZBW093120

CarOnSale





RES/+
SET/-


Auto


AUTO
AC
OFF
DUAL



RADIO
MEDIA
MENU










Autohaus
Stegmair GmbH
Balthasar-Schaller-Str. 7
88316 Friedberg
Tel.: 0821 455 999 - 0

AUTOteam











Modell:	Tiguan Trend & Fun 4MOTION 2,0 l TSI
Karosserietyp:	SUV/Geländewagen
Erstzulassung:	2011-03-02
KM-Stand:	148.700
Hubraum:	1984
Treibstoff:	Benzin
KW:	125
PS:	170
Farbe:	Wild Cherry Red Metallic
Farbtyp:	Metallic
Anzahl Vorbesitzer:	2
Sitzplätze:	5
Türanzahl	5
Vorherige Nutzung:	
Unfallschaden:	bestehender Seitenschaden links, rep. Schaden, Nachlackierung Motorhaube, Tür HR, Tür VR, Kotflügel VR
Besondere Hinweise:	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)