CarOnSale

Audi Q5 Sportback

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



07/2023	129.473km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5 Sportback [DE - SUV5 40 2.0 TDI quattro EU6d, S line, 2021 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFY2P2145762	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 129.473km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 119.764km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 180g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	80 µm ⚠
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getränkehalter
- Karosserie: 4-türig
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Multifunktionskamera
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Sport-Fahrwerk S-line
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Frontscheibe Akustikglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2819 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer LED
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Allradkupplung
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kraftstofftank: 65 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mild-Hybrid-Technologie
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Assistenz-Paket Tour
- Business-Paket
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Perleffekt-Lackierung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Ausstiegswarnung und Querverkehrs-Assistent
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Sitzheizung vorn
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Start-Stop-Knopf
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Dachreling schwarz
- Interieur-Paket S line
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Neuwagen-Reifengarantie
- Stoßfänger Sport-Design (S-line, Kontrast-Lackierung)
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Sportsitze vorn
- Assistenz-Paket Stadt
- Audi Smartphone Interface
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion
- Optik-Paket schwarz
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Getränkehalter hinten
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz glänzend
- Fußmatten Velours
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WAUZZZFY2P2145762






Fahrweg kontrollieren!
Hinten



DISTANCE






11.07.23 0588 BYS004970
M1 AB
WAUZZZFY2P2145762 2
Audi
FY
SDTPAQ1
QD7AD7CJ002RT51C204BIBEM1
FSD1A
Q5 Sportback
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832AF
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1
Hybr.Diesel/E
0010 36AP 1968
7.2/8.2:+90 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug
kombination:4910kg*ww.AHK lt.EGTG*
2 02 150 /3800 222
4689 1917
1639 1900
- 100 -
173 2510 2510
1245 1335 -
1245 1335 -
73 3150 67
2400 750 5 -
255/45 R20 101W
255/45 R20 101W
-
GRAU 7/-
e1*2007/46*1550*39
07.09.22 K GS612255

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)