CarOnSale

Land Rover Discovery Sport S AWD

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2015	112.654km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Discovery Sport S AWD [AT - SUV5 2.2 TD4 EU5, S Start/Stop, 2015 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALCA2DC7FH512514	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 112.654km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.179 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 57.484km	LETZTER SERVICE AM 11/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Felgen korrodiert

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	175 µm ⚠
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	230 µm ⚠
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	155 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	300 µm ⚠
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

lt. EL kommt 2. Schlüssel noch;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Abschlepphaken hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage perimetrisch
- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Land Rover Sound-System (80 Watt)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Blinkleuchten mit Lauflicht
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Dachhimmel Sonderfarbe Light Oyster
- Diebstahlschutz-System satellitengestützt (InControl Secure)
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Active Driveline
- Fahrassistenz-System: All-Terrain Progress Control (ATPC)
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Efficient Driveline
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Fahrassistenz-System: Tiefenmessung bei Wasserdurchfahrten (Wade Sensing)
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Adaptiver Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Fahrwerk mit Schraubenfederung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)
- Infotainment mit Touchscreen
- Infotainment-System: Pivi Pro
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Gloss Black
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenanzeige analog
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Laderaumabdeckung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, 4-fach
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar, 4-fach
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Metalldach
- Mittelkonsole mit Ablagefachabdeckung
- Motor 2,2 Ltr. - 110 kW Td4 KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC)
- Multifunktions-Touchscreen
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2741 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitze geteilt / klappbar
- Rücksitze teilbar (40:20:40) mit Armlehne
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn

- Service-System: Amazon Alexa
- Smartphone kabellose Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)
- Steckdose (12V-Anschluß) mit USB-Anschlüsse (2) in Mittelkonsole
- Terrain-Response-System 2
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss in Mittelkonsole
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sonnenblende links mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Touchscreen-Farbdisplay (10,2 Zoll)
- USB-Anschluss Mittelkonsole hinten
- USB-Anschlüsse (2) für 2.Sitzreihe und USB-Anschluss (1) 3.Reihe
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Sitze vorn elektr. verstellbar (14-fach)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
- Traktionskontrolle
- USB-Anschluss in Instrumententafel
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























Einparkhilfe hinten
Vorsicht beim Rangieren







LAND ROVER




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Riss/Bruch)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Locker



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)