CarOnSale

Volkswagen Tiguan Sky BMT

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 80*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2012	123.244km	110 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Sky BMT [AT - SUV5 2.0 TDI BlueMotionTech EU5, Sky, 2011 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZCW585794	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 123.244km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 62.657km	LETZTER SERVICE AM 06/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	210 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Andere: Pedal bleibt stecken kommt nicht ganz zurück; Kupplung nahe Verschleißgrenze; Beim Kupplungspedal: kommt früh;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagefach auf Instrumententafel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Auto-Hold-Funktion
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber eloxiert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber-Metallic
- Innenausstattung: Stoff / Alcantara
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel abblendbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2604 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zuheizer

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Paket
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Leseleuchten vorn und hinten
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Perleffekt-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















CarOnSale






WVGZZZ5NZCW585794



CarOnSale












Datenauszug

12
1
24
2
11
25
10
30
3
9
29
26
8
28
7
6
5




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)