CarOnSale

OPEL ASTRA+

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2019	147.483km	145 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER OPEL	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ASTRA+	KATEGORIE Limousine
FIN W0VBE6ET1LG008500	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 147.483km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 145 PS (107 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.341 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 39.295km	LETZTER SERVICE AM 12/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bluetooth Audio-Streaming
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder)
- Licht-Paket
- Motor 1,4 Ltr. - 107 kW Turbo
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Original Fahrzeug Farbe: SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Ergonomiesitz vorn links
- Feststellbremse elektrisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Rückfahrkamera (digital)
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Ecoflex
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sicht-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Check-Control-System
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch hinten
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
  Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Reserverad als Notrad
- Voll-LED (IntelliLux)
- Sicht-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Lenkrad (Sport/Leder) OPC-Line
- Dach schwarz lackiert
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder) OPC-Line
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Winter-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Mittelarmlehne hinten
- Pedale Aluminium
- Abbiegelicht
- Lenkrad heizbar
- Black Roof Edition Paket
- OPC-Line Interieur-Paket
- Sonderlackierung Schnee-Weiß
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Innenraum-Paket
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Dachhimmel schwarz
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















0
147 483 km





OPEL
e4*2007/46*0996
W0VBE6ET1LG008500
1845 kg
2100 kg
1-0950 kg
2-0905
Z 40R TAVV I20

CarOnSale


CarOnSale




RES/+
SET/-


50
100
120
150
80
180
60
210
40
240
20
270
km/h
147483 km
D
Volt











HOME






6 Servicebestätigung
Service: ☐ Zwischeninspektion ☑ Hauptinspektion
Datum 7.12.24 km 39255
Motoröl
Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐ dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 0 W- 20
Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit -35 °C
Ja Nein
Batterie (Funktionsbedienung)
Innenraumluftfilter
Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen
Kraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Reifenreparatursett
Bremsbeläge vorn / hinten
Zündkerzen
Kraftstoffzusatz
AUTOHAUS ROSE
35099 Burgwald
Autorisierter Service Partner Stempel und Unterschrift


Servicebestätigung 5
Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.
Auf den folgenden Seiten werden die durchgeführten Servicearbeiten dokumentiert.
Beim Erscheinen der Serviceanzeige sollte schnellstmöglich ein Service durchgeführt werden, aber nie später als nach den in der Betriebsanleitung genannten Wartungsintervallen.
Zulässige Motorölqualitäten und Motorölviskositäten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
Für Fahrzeuge mit Benzinmotor oder Erdgasmotor (CNG) ist ein gefülter Kraftstofftank erforderlich.
Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion
Datum 7.12.24 A 48.90
Motoröl
Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐ dexos1 Gen2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 0 W- 20
Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit °C
Ja Nein
Batterie (Funktionsbedienung)
Innenraumluftfilter
Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen
Kraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Reifenreparatursett
Bremsbeläge vorn / hinten
Zündkerzen
Kraftstoffzusatz
Kühlmittel
Auto Kemper GmbH & Co.KG
Vertragshändler
Peugeot
Industriestraße 19
49716 Meppen
Telefon: 05931/13838


OPEL
ASTRA




EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICATO DI CONFORMITA CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
ΟΥΕΝΕΣΣΤΕΜΕΛΣΕΣ ΕΝΛΕΡΙΝΓ ΕΤ


22.11.2019 1844 ALC000095
M1 AB
W0VBE6ET1LG008500 5
OPEL
B-K
CA044DB12
BX1BAVNAU15
ASTRA+
Opel Automobile
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckklimousine
715/2007*2018/1832AM
EURO6;WLTP;AM;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36AM 1341
7,2/8,2;+40 B.ANH.BETR.*S.1;MAX.S-PL.*WW.AHK LT.EGTG*D
ATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 22.11.2019***
2 1 2 107/5000 210
4370-4386 1809-1809
1485-1485 1345-1345
- 75 -
135 1845 1845
950 905 -
950 905 -
74 3750 67
255 255 5 -
225/45 R17 91V
225/45 R17 91V
0
e4*2007/46*0996*19
04.11.2019 FN774285


DEKRA
nächste HU
Der Landrat des Landkreises
Waldeck-Frankenberg
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)




- Rad (Kerben)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)