
CarOnSale

Skoda Fabia Ambiente

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2008	230.481km	86 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fabia Ambiente [DE - LimS5 1.4 EU4, Ambiente, 2007 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN TMBBC25JX83109556	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 230.481km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 168.374km	LETZTER SERVICE AM 03/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2008	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✗ 1 mm	✗ 1 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✗ 1 mm	✗ 1 mm

Reifenschäden: Ein Reifen ist druck loss

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Handbremse ohne Funktion;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach Türverkleidung hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill mit Chromrand
- Motor 1,4 Ltr. - 63 kW 16V
- Raucher-Paket
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambiente
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Alu seidenglänzend
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkgetriebe Fabrikat: TRW
- Multifunktionsanzeige
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrerseite
- Original Fahrzeug Farbe: Schwarz Magic Perleffekt
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Dance (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bremsassistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Radiovorbereitung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türen mit Warnleuchte
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite

Sonderausstattung

- Ablage-Paket Plus
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer integriert
- Innenraumleuchte hinten
- Perleffekt-Lackierung
- Brillenfach

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























ŠKODA AUTO a. s.
TMBBC25JX83109556



AC


FABIA
63KW 5G
AMBI





(8) Nächste HU
Juli 2027
Prüfplakette zugeteilt
Staubmanschette (Spurstangenkopf) vorn links und rechts beschädigt
Staubmanschette (Antriebswelle) vorn rechts eingerissen
Fahrzeug ist im Juli 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Es betreute Sie Herr Klein
(TÜV SÜD Auto Partner GmbH)


SKODA
FABIA
Schwarz
Benzin


Oberbergischer Kreis
Der Landrat
SKODA
FABIA

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch, Blind)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Rost)



- Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Steinschlag)



- Rückscheibe (Anderer Schaden): Heckscheibenwischer defekt



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Verformung, Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)