CarOnSale

Audi Q5

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2023	144.137km	204 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5 [DE - SUV5 40 2.0 TDI quattro EU6d, S line, (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFYXP2191579	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 144.137km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 90.000km	LETZTER SERVICE AM 07/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 171g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	✓ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	155 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Verkäufer:
Stoßstange hinten ersetzt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
- Multifunktionskamera
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Allradkupplung
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Dachkantenspoiler S-line
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mild-Hybrid-Technologie
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2819 mm
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Dachreling schwarz
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getränkehalter
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Modellpflege
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sport-Fahrwerk S-line
- Tagfahrlicht LED
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

Sonderausstattung

- Akustikglas Türscheiben vorn
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Business-Paket
- Interieur-Paket S line
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung und Diebstahl-Warnanlage
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Neuwagen-Reifengarantie
- Optik-Paket schwarz plus
- Rückfahrkamera
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sitzheizung vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz glänzend
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fußmatten Velours
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sequenz mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sportsitze vorn
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Komfortschlüssel mit Diebstahl-Warnanlage
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- Start-Stop-Knopf
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Heckleuchten LED (pro) mit dynamischer Lichtinszenierung und mit dynamischem Blinklicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Multifunktionskamera
- Dachreling schwarz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
WAUZZZFYXP2191579

CarOnSale





Fahrweg kontrollieren
Hinten













27.09.2023 0586 BQW000638
M1 AC
WAUZZZFYXP2191579 5
AUDI
EY
XDTPAQ1
QD7AD7CJ002RT51C194BIBEM1FSD
Q5
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Kombilimousine
715/2007*2018/858*
EURO6,WLTP,AP,PI/CI, M, N1 I
Hybr.Diesel/E
0010 36AP 1968
7,2/8,2 +90 B,ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBIN
ATION 4910KG*WW,AHK LT,EGTG*
2 150/3800 222
4682 1817
1841 1880
100
171 2510 2510
1245 1335
1245 1335
73 3150 67
2400 750 5
235/55 R19 101W
235/55 R19 101W
SCHWARZ 9
e1*2007/46*1555*39
07.09.2022 K GV348204

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)