CarOnSale

Mercedes-Benz B 150

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2005	283.550km	95 PS	Benzin	Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B 150 [DE - Van5 B 150 EU4, 2006 - 2008]	KATEGORIE Van
FIN WDD2452311J063463	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 283.550km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2005	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 163g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
8 mm	8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	885 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	90 µm ⚠	Heckklappe	150 µm
Dach	90 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn mit Fach
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruckwarner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Klimaanlage
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Original Fahrzeug Farbe: POLARSILBER
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW KAT
- Parameterlenkung
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Verglasung getönt

Sonderausstattung

- Ascher anstelle Ablagefach
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Audiosystem Audio 5 CD (Radio/CD-Player)
- Reserverad als Notrad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale

CarOnSale






08.12.05 0999 332 00F7
01 0200
WDD2452311J063463 X
245
B 150
DAIMLERCHRYSLER (D)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
0001 0462 1498
ZU 18-20:L.BIS 4280,B.BIS 1785 U.H.BIS 1620*ZU 7.1-8.3
:H.935 B.ANH-BETR.*WW.AHK LT.EGTG/ABE*
GRAU
el*2001/116*0314*01
20.05.05 GP323258
4260 1770
1575 1300
158 1835 1835
935 900
935 900
78 73
1000 400 5
195/65R15 91T
195/65R15 91T


Landkreis Vorpommern-Rügen
Der Landrat
Zulassungsbehörde
I.A.
Außerbetriebsetzung am
25 Sep 2025
D54JAD4





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Rost, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)




- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)