CarOnSale

Volkswagen Crafter 35 mittellang FWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2021	135.082km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter 35 mittellang FWD [DE - Pr2 35 2.0 TDI EU6d-T, FWD, 2019 - 2021]	KATEGORIE Pritschenwagen
FIN WV3ZZZSZZM9047129	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 135.082km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 108.886km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2021	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 201g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**145 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**135 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	-
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet, Vorglühlampe leuchtet; Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bordwerkzeug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Markierungsleuchten seitlich
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage Motor
- Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Doppelscheinwerfer
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Haltegriffe A-Säulen
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Radstand 3640 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger vorn in Grau
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppeltonfanfare
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- LKW-Zulassung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Reifen-Reparaturkit
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: ALASKAGRUEN

Sonderausstattung

- Ablage-Paket 2
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle / USB)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrwerk: Federung und Dämpfung verstärkt
- Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Regensensor
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort Plus
- Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Mobile Online Dienste App-Connect
- Handschuhfach abschließbar
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























VOLKSWAGEN AG
WV3ZZZSZZM9047129
3500 kg
6000 kg
1- 1800 kg
2- 2100 kg
Typ SZN1E
DAUA D606
1011149



CarOnSale



CRAFTER
CarOnSale


RADIO
MEDIA
PHONE
APPS
Fahrzeugmeldungen
Fehler: Start-Stopp
Öl-Service fällig!
Notruffunktion eingeschränkt.
Bitte Werkstatt aufsuchen.
MENU
VOICE


Volkswagen Nutzfahrzeuge
Service-Nachweis
Einzelnachweis


Volkswagen Nutzfahrzeuge
Service-Nachweis
Einzelnachweis




Sehr geehrte Kunde, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.
(10) Ergänzende Hinweise:
- Bremswirkung gemäß Pkt. 8 Nr. 1 der HU Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung
- Reifen Profiltiefe beachten
(9) Ihr TÜV-Sachverständiger:
Messwerte:


VOLKSWAGEN AG
WV3ZZZSZZM9047129
3500 kg
6000 kg
1- 1800 kg
2- 2100 kg
Typ SZN1E
DAUA D606
1011149

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag, Rost)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Dach (Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Schweller links (Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)