CarOnSale

Nissan Qashqai 360°

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2016	174.169km	110 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Qashqai 360° [DE - SUV5 1.5 dCi DPF EU6, 360 4x2, 2015 - 2016]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SJNFAAJ11U1615336	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 174.169km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 161.727km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2016	FARBE Lila	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 103g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Rost	⚠ 3 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Rost	⚠ 6 mm Rost

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Reifenschäden: Zwei Felgen verkratzt;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Schleifen;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Auspuff klappert bei Fahrt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio Navigationssystem Nissan Connect mit Touchscreen-Farbdisplay
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Automatische Fahrlichtschaltung
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistenz-System: Aktive Motorbremse
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tankklappe
- Freisprechanlage Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Gurtstraffer
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kamerasystem Around View
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,5 Ltr. - 81 kW Turbodiesel KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2646 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem intelligent key
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radioempfang digital (DAB)
- 6 Lautsprecher
- Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Schnittstelle
- Service-System: Google Services
- Rückfahrkamera
- Lenkrad mit Multifunktion
- Getränkehalter hinten
- Original Fahrzeug Farbe: NIGHTSHADE

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Dachreling silber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















NISSAN














SJNFAAJ11U1615336


CarOnSale


CarOnSale



















CANCEL
RES/+
SET/−



7-12
DAB-Liste
TA
A/C
AUTO
ON-OFF
DUAL
PASSENGER AIR BAG

BAYERN 3
13:20
Menü
500 km




Vor dem Fahren, Sicherheit gewährleisten.
MAP
NAV
BACK
ENTER





QASHQAI
NISSAN
NISSAN CONNECT



30.06.2016 1329 AHR00008 6
M1 AF
SJNFAAJ11U1615336 7
NISSAN
J11
A
A03
NISSAN QASHQAI
NISSAN (CH)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2015/45W
EURO6,W-PVCI, M, N1 I
Diesel
0002 36W0 1461
STUFE PM5 AB TAG ERSTZUL.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.06.2016***
2 1 81/4000 182
4380 - 1806 -
1590 - 1385 - 1521
100 -
103 1910 1910
1010 970 -
1010 970 -
71 3000 93
1350 662 5 -
225/45R19 85T
225/45R19 85T
Lila/Violett 4
e11*2007/46*0963*06
08.09.2015 K EP775892



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)