

## Fahrzeugbilder


Hersteller / Typ: Kia Ceed Sportswagon Dream Team


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: U5YHN813AJL260707
Kilometerstand: 124.404 km
Erstzulassung: 22.06.2018
Anzahl Halter lt. Kunde: 3
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 3
















515km
122849km


KIA


## Schadensbilder

Hersteller / Typ: Kia Ceed Sportswagon Dream Team

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: U5YHN813AJL260707
Kilometerstand: 124.404 km
Erstzulassung: 22.06.2018
Anzahl Halter lt. Kunde: 3
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 3



Außenspiegelgehäuse links - auslegen & polieren



Tür vorne links - auslegen & polieren




Tür vorne links - auslegen & polieren




Tür vorne links - auslegen & polieren



Tür hinten links - auslegen & polieren



Tür hinten links - auslegen & polieren



Fondseite links - auslegen & polieren



Fondseite links - Delle entfernen



Heckklappe - Lackieren



Heckklappe - Lackieren



Stoßfänger hinten - Lackieren




Stoßfänger hinten - Lackieren



Stoßfänger hinten - Lackieren



Stoßfänger hinten - Lackieren



Fondseite rechts - Lackieren



Fondseite rechts - Lackieren



Fondseite rechts - Lackieren




Tür hinten rechts - Lackieren



Tür hinten rechts - Lackieren



A Säule Rechts mehrere Kratzer



A Säule Rechts mehrere Kratzer

# Gebrauchtfahrzeugbewertung

## Kundendaten

| Umsatzsteuer | §25a | Steuernummer |
|---|---|---|
| nein | ja | |

## Fahrzeugdaten

| Hersteller | Typ | Modell | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia | Ceed Sportswagon Dream Te.. | 1.6 GDI EU6, Dream Team, (Facelift.. | | | |
| **VIN** | **Aufbau** | **Anzahl Türen** | **Antriebsart** | **KBA-Schlüssel** | |
| U5YHN813AJL260707 | Kombi | 5 | Frontantrieb | 1260/ADA | |

| Kennzeichen | Erstzulassung | Halter lt. Zulbesch. II | Halter lt. Kunde | Leistung (kW) | Anzahl Zylinder | Hubraum (ccm) | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.06.2018 | 3 | 3 | 99 kW | 4 | 1591 | 01/27 |

| Gesamtfahrl. lt. Halter | Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler | max. km-Stand bei Übergabe | Raucherfahrzeug | letzter KD am | Letzter KD (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.000 km | 124.404 km | 127.849 km | k. A. | 01/25 | 120.000 k.. |

| Farbe | Lackierung | Reimport | nächster KD am | nächster KD (km) |
|---|---|---|---|---|
| (E5B) WINCHESTERGRAU MET. | Metallic | k. A. | 16.10.2026 | k. A. |

| Scheckheft | Scheckheft Bemerkung |
|---|---|
| Vollständig | |

| Polster | Polsterfarbe | Getriebe |
|---|---|---|
| Stoff | Schwarz | Getriebe 6-Gang |

| Ehemalige Nutzung | Eigentum des Kunden |
|---|---|
| Mietwagen | k. A. |

## Antrieb & Energie

| Kraftstoff | Schadstoffklasse | $CO_2$-Emission (g/km) | Energieeffizienzklasse |
|---|---|---|---|
| Superbenzin | Euro 6 | 149 (NEFZ) | keine Angabe |

## Sonstiges

| | | |
|---|---|---|
| Zahnriemen gewechselt: keine Angabe | Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A. | Chiptuning: nein |

## Ausstattung

**Serienausstattung:**

| | | |
|---|---|---|
| Abbiegelicht | Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | Aktives Bremslicht (ESS) |
| Ambiente-Beleuchtung | Anti-Blockier-System (ABS) | Antriebs-Schlupfregelung (TCS) |
| Außenspiegel elektr. verstellbar, beide | Außenspiegel heizbar | Außenspiegel Wagenfarbe |
| Bordcomputer | Bremsassistent | Dachreling |
| Dachspoiler | Einparkhilfe hinten | Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) | Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent | Fensterheber elektrisch vorn + hinten |
| Freisprecheinrichtung Bluetooth | Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability M.. | Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | Getriebe 6-Gang | Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer |
| Handschuhfach mit Kühlfunktion | Heckscheibe heizbar | Heckscheibenwischer |
| Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | Karosserie: 5-türig | Kopf-Airbag-System |
| Kühlergrill verchromt | Lenkrad (Leder) | Lenkrad heizbar |
| Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | LM-Felgen | Mittelkonsole Alu-Optik |
| Modellpflege | Motor 1,6 Ltr. - 99 kW GDI KAT | Multifunktion für Lenkrad |
| Nebelscheinwerfer | Reifen-Reparaturset | Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS) |
| Rücksitz klappbar 1/3-2/3 | Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| Seitenairbag | Servolenkung | Sitz vorn links höhenverstellbar |
| Sitzheizung vorn | Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | Stau-/Ablagefach im Laderaumboden |
| Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderau.. | Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | Stoßfänger Wagenfarbe |
| Tagfahrlicht LED | Türgriffe außen Wagenfarbe | USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | Wärmeschutzverglasung | Wegfahrsperre |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung | | |

**Sonderausstattung:**

| | |
|---|---|
| Metallic-Lackierung | Premium-Paket + |

**Sondermodellpaket:**

Sondermodell Dream Team

## Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 29.10.2026
- Gültig bis 127849 km


Zahlungsbedingungen: Verrechnung Gebrauchtwagen.

# Gebrauchtfahrzeugbewertung

| Vorschäden | Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.): | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tauschaggregat | Nachlackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenhöhe |
| | nein | nein | nein | nein | 0,00 € |
| | **Vorschäden lt. Bewerter:** | | | | |
| | Tauschaggregat | Nachlackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenhöhe |
| | - | - | - | - | 0,00 € |

| Unfallfreiheit | Unfallfrei = ja |
|---|---|

**Optischer Zustand**




A Säule Rechts mehrere Kratzer
Außenspiegelgehäuse links - auslegen & polieren
Fondseite links - auslegen & polieren
Fondseite links - Delle entfernen
Fondseite rechts - Lackieren
Heckklappe - Lackieren
Stoßfänger hinten - Lackieren (1)
Tür hinten links - auslegen & polieren
Tür hinten links - auslegen & polieren
Tür hinten rechts - Lackieren
Tür vorne links - auslegen & polieren
Tür vorne links - auslegen & polieren
Tür vorne links - auslegen & polieren
Zwischensumme

**Bemerkung zum optischen Zustand:**
zu (1): Mehrere Krater vorhanden;

| Lackdicke | Fondseite links | Tür hinten links | Tür vorne links | Kotflügel vo.li. | Heckklappe | Dach | Motorhaube | Fondseite rechts | Tür h. rechts | Tür vorne rechts | Kotflügel vo.re. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig | serienmäßig |

| **Technischer Zustand** | |
|---|---|
| | |
| Zwischensumme | **0,00 €** |

| **Fehlteile und Dienstleistungen** | |
|---|---|
| | |
| Zwischensumme | **0,00 €** |

| Reifen u. Felgen | Reifenart (montiert) | | Felgenbeschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| | Ganzjahresreifen | | k. A. | |
| | Reifen vorne | VL | VR | |
| | 205/55 R16 | 5,00 mm (Continental) | 5,00 mm (Continental) | |
| | Reifen hinten | HL | HR | |
| | 205/55 R16 | 6,00 mm (Continental) | 6,00 mm (Continental) | |
| | Zweiter Reifensatz | | Felgenbeschreibung | |
| | k. A. | | k. A. | |
| | Reifen vorne | VL | VR | |
| | k. A. | k. A. (k. A.) | k. A. (k. A.) | |
| | Reifen hinten | HL | HR | |
| | k. A. | k. A. (k. A.) | k. A. (k. A.) | |
| | Bemerkung | | Ausstattung ER | |
| | | | Reifendichtmittel | |

## Gebrauchtfahrzeugbewertung

| **Endbetrag** |
| --- |
| Optischer Zustand |
| Technischer Zustand |
| Fehlteile und Dienstleistungen |
| Endbetrag (Netto) |
| 19 % Mehrwertsteuer |
| **Endbetrag (Brutto)** |

# Gebrauchtfahrzeugbewertung

| **Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers** | |
|---|---|
| **Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass**<br>- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,<br>- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,<br>- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,<br>- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,<br>- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.<br><br>**Der Fahrzeughalter versichert:**<br>- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.<br><br>**Kunde anwesend bei:** ☐ **Bewertung** ☐ **Nachbewertung** | Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG.<br><br>MwSt. nicht ausw. |

**Wichtige Eckdaten**

**Vorschäden**

**Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):**

| Tauschaggregat | Nachlackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenhöhe |
|---|---|---|---|---|
| nein | nein | nein | nein | 0,00 € |

**Vorschäden lt. Bewerter:**

| Tauschaggregat | Nachlackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenhöhe |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0,00 € |

**weitere**

| Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer |
|---|
| 123.000 km |

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer


## Schadensbilder

Hersteller / Typ: Kia Ceed Sportswagon Dream Team

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: U5YHN813AJL260707
Kilometerstand: 124.404 km
Erstzulassung: 22.06.2018
Anzahl Halter lt. Kunde: 3
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 3



Außenspiegelgehäuse links - auslegen & polieren



Tür vorne links - auslegen & polieren




Tür vorne links - auslegen & polieren




Tür vorne links - auslegen & polieren



Tür hinten links - auslegen & polieren



Tür hinten links - auslegen & polieren



Fondseite links - auslegen & polieren



Fondseite links - Delle entfernen



Heckklappe - Lackieren



Heckklappe - Lackieren



Stoßfänger hinten - Lackieren




Stoßfänger hinten - Lackieren



Stoßfänger hinten - Lackieren



Stoßfänger hinten - Lackieren



Fondseite rechts - Lackieren



Fondseite rechts - Lackieren



Fondseite rechts - Lackieren




Tür hinten rechts - Lackieren



Tür hinten rechts - Lackieren



A Säule Rechts mehrere Kratzer



A Säule Rechts mehrere Kratzer