CarOnSale

Chevrolet Captiva

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2012	135.669km	167 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Chevrolet	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Captiva	KATEGORIE Geländewagen
FIN KL1CF2649BB068920	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 135.669km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 167 PS (123 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.384 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 127.973km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2012	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 211g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent (HBA)
- Brillenhalter
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Fernentriegelung Heckscheibe
- Fernentriegelung Tankklappe
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn neigungsverstellbar
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne hinten mit Staufach
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn
- Modellpflege
- Motor 2,4 Ltr. - 123 kW KAT
- Nebelscheinwerfer
- Niveauregulierung
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2707 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Teilleder
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Traktionskontrolle (TCS)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz vorn und hinten (schwarz)
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Einparkhilfe hinten
- Original Fahrzeug Farbe: Muschelgrau/Placid Gray

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























RES/+
SET/-


SEEK
MODE







ZUSÄTZLICHER WARTUNGSNACHWEIS
(SERVICESCHECKHEFT: MOTORÖL- UND FILTERWECHSEL)
AUTOHAUS CAVALLARO
HOPPMANN GRUPPE


CAPTIVA


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Hinweise:
Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Dezember 2027.
-Bremsbelag 1. Achse links und rechts in K verschlissen
-Bremsscheibe 1. Achse links und rechts in Kürze verschlissen
*****
DEKRA
Ihr Prüfingenieur
Hüseyin Erbas
wünschen Ihnen eine gute Fahrt.
Abgasuntersuchung wurde von der
erkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr.
2-46-2017-63 am 05.12.2025 durchgeführt
wird Ihnen gesondert berechnet.
Betriebsbremse
Feststellbremse


05.07.2012
M1
KLLCF2649BB068920
CHEVROLET
KLAC
CM51
2256
CHEVROLET CAPTIVA
GM KOREA
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
715/2007*692/2008A
EURO5;A;FI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001
35A0
D2384
WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 05.07.2012*
0123/05600
1849 - 1868
01833 - -
GRAU
e4*2001/116*0113*1B
07.03.2011
215/70R16 100T M+S



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)




- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Verformung, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Verformung, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Verformung, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Delle, Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt)



- Kotflügel vorne rechts (Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)