CarOnSale

Ford Fusion Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 08*** · Fahrzeug aufgenommen am 07.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2010	122.010km	80 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fusion Style [DE - LimS5 1.4 16V EU4, Style, 2007 - 2011]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0UXXGAJUAU74588	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 122.010km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.388 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 96.167km	LETZTER SERVICE AM 03/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2010	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei der Abgasanlage: undicht;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player)
- Check-Control-System
- Fzg. ohne ESP (Elektron. Stabilitäts-Programm)
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter vorn
- Heizung mit Umluftschaltung
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne klappbar
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Style
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zierleisten schwarz
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Audiosystem: Radio
- Audiobedienung am Lenkrad
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Rücksitzlehne geteilt

Sonderausstattung


- Armlehne für Fahrersitz
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Bordcomputer
- Elektro-Paket
- Lackierung Colorado-Rot
- Winter-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale

CarOnSale





Nachweise - Wartungsarbeiten
Nachweise - Wartungsarbeiten




09.07.2010
8566
ABY00025 7
M1
WF0UXXGAJUAU74588
9
FORD
JU2
FXJA1
5BEKK
FUSION
FORD (D)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
MEHRZWECKFAHRZEUG
70/220*2003/76B
EURO 4
BENZIN
0001
F.1/F.2:1655 B.ANHAENGEBETRIEB*7.2/8.2:900 B.ANHAENGEBET
RIEB*WW.AHK LT.NOTE*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 09.07.2
010*
02
01
00059/05700
04013 - 04167
1512 - 1543
00050
0154
001605
00840
00850
00900
0500
005
195/55R16 78S
195/55R16 78S
ROT
e1*98/14*0194*23
30.11.2009
DU931766

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)