CarOnSale

Citroen C2

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



03/2009	85.529km	LEISTUNG 60 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C2	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF7JMHFXC9A030925	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 85.529km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 60 PS (44 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.124 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	175 µm ⚠	Beifahrertür	100 µm ⚠
Kotflügel vorne links	175 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	1990 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	100 µm ⚠
Motorhaube	220 µm ⚠	Heckklappe	100 µm ⚠
Dach	100 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;Fahrertürschloss verschließen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bordcomputer
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen vorn
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR OBSIDIEN
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Drehzahlmesser
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Verglasung getönt
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,1 Ltr. - 44 kW
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Zeituhr (digital)
- Airbag Beifahrerseite

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VF7JMHFXC
9A030925

CarOnSale

CarOnSale









Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Nr. DKP900795


Geringe Mängel

Zugeteilt

01.2027



02.03.09 3001 AG3000055
2 01 44 5500 158
01 AB 3666 1659
VF7JMHFXC9A030925 3 1474-1477 1031-1085
CITROEN - 25 - -
JMHFX* 138 1336 138
JMHFXC 820 710 -
- 81 4125 71
C2 520 450 4 -
CITROEN (F) 175/65R14 82T
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl 175/65R14 82T
Schrägheck Limousine -
70/220+2003/76B/EG SCHWARZ 9/-
EURO 4 e2*2001/116*0283*08
Benzin 20.10.08 D0839902
0001 0462 1124
ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.1750KG*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)