CarOnSale

BMW 120 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



11/2014	229.482km	LEISTUNG 184 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 120 d [DE - LimS5 120d EU5, 2011 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA1C31070P545757	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 229.482km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 225.626km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Andere: Steuerkette übergesetzt ; Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Lenkung	• Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;
Differential	• Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Motorschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Sperrdifferential
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sperrdifferential
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ

Sonderausstattung

- Advantage-Paket Plus
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Raucher-Paket
- Servolenkung Servotronic
- Sitzheizung vorn
- Park-Distance-Control (PDC)
- Lenkrad (Leder)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Heckleuchten LED
- Licht-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Licht- und Regensensor
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Comfort-Paket
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Lenkrad heizbar
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Sicht-Paket
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Tagfahrlicht
- Ablage-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Kopfstützen hinten klappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Metallic-Lackierung
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















CarOnSale



MODE


LIM







AGM
VARTA


Service Historie
OK 02.07.2026
225425 km 00000
OK 07.04.2025
208368 km 00000
OK 19.06.2024
192431 km 00000
OK 16.11.2023 BMW
182225 km 00863




EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESC
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCH
EG-CERTIFICATE OF CONFORMI
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CE DE CONFORMID
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENS
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ E
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE


27.11.2014 0005 BLK00Z04
AC
WBA1C31070P545757
BMW
1K4
1C31
5H150000
120d
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*195/2013J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 35J0 01995
F.1/F.2: 1995 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1230 B.ANHÄNGE
BETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*BEI 15" BEREIFUNG KEIN ANHÄNGER
BETRIEB MÖGLICH*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL. *STUFE PM5,
AB 27.11.2014***
02 01 0135/04000 228
04324 - 04324 1765 - 1765
1421 - 1421 01430 - 01430
00075
0114 001920 001920
00890 01120
00890 01120
3 00078 74
01200 0710 005
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
schwarz 9
e1*2007/46*0283*12
15.05.2014 K EJ754397



Nächste HU fällig
Zulassungsbehörde im Landkreis Osnabrück
Im Auftrag
LANDKREIS OSNABRÜCK



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Schweller rechts (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Schweller rechts (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)