CarOnSale

Smart fortwo Basis 52 kW

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 53*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



12/2016	82.023km	LEISTUNG 71 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG fortwo Basis 52 kW [DE - LimS3 1.0 EU6, 2014 - 2019]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WME4533421K168420	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 82.023km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 71 PS (52 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2016	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 93g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Motor 1,0 Ltr. - 52 kW KAT
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Original Fahrzeug Farbe: TRIDION SICHERHEITSZELLE IN BLACK
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz
- Heckscheibenwischer
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlermaske schwarz, genarbt
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Tagfahrlicht LED
- Volldach
- Außenspiegel schwarz
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kombiinstrument mit Monochrom-Display
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Start/Stop-Anlage
- Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Bodypanel Red
- Handschuhfach abschließbar
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Klimaautomatik
- Cool & Audio-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- AUX-IN-Anschluss
- Fußmatten Velours
- Audiosystem Smart
- USB-Anschluss

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























DAIMLER AG
e1*2001/116*0413
WME4533421K168420
1150 kg
520 kg
660 kg
MADE IN FRANCE



CarOnSale










>> Betriebsanleitung




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)