CarOnSale

Ford Focus Active

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 19.10.2026



09/2019	101.521km	LEISTUNG 151 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus Active [DE - Kb5 1.5 EcoBoost EU6d-T, Active S/S, 2018 - 2021]	KATEGORIE Kombi
FIN WF0PXXGCHPKJ21706	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 101.521km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 151 PS (111 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.496 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 28.066km	LETZTER SERVICE AM 10/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 149g/km (WLTP) 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (WLTP) 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	240 µm ⚠	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Crossover-Body-Kit
- Dachhimmel Stoff
- Dachreling schwarz
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- FordPass Connect inkl. eCall
- Fußmatten Velours - vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
- Laderaumboden verstellbar
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT (1496 ccm)
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zylinderabschaltung
- Radioempfang digital (DAB)
- Audiobedienung am Lenkrad
- 6 Lautsprecher
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Schwellerschutzleisten
- Kotflügelverbreiterung
- Stoßfänger Off-Road-Design
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
- Lackierung Iridium Schwarz Mica
- Sicht-Paket
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- KeyFree-System
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Power KeyFree-Startfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad heizbar
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Raucher-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Frontscheibe heizbar
- Easy-Parking-Paket
- Komfort-Paket
- Scheinwerfer LED
- Winter-Paket
- Rückfahrkamera mit Split View
- Scheibenwischer mit Regensensor
- KeyFree-System
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















WF0PXXGCHPKJ21706

CarOnSale


CarOnSale




21.0°
14:12 13°
21.0°
Ridin Solo
Jason Derulo
Telefon verbinden
NW
Audio
Telefon
Navigation
Apps
Einstellungen


Aus Sicherheitsgründen
Umfeld beachten


PASSENGER AIRBAG
AUTO
MAX A/C
DUAL






SET+
RES
SET-
CAN
LIM








FROSTSCHUTZMITTEL
8125
-30









21.0°
14:12 13°
21.0°
Auto
Start
Audio
Telefon
Navigation
Apps
Einstellungen



Händlerstempel
AUTOZENTRUM ACKER
AutoZentrum Acker GmbH & Co. KG



FORD FOCUS Betriebsanleitung






Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Seite 1 von 2
DEKRA
Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. Wolfgang Muth


HU-Prüfstff. MERSMIRY (2019 D Stuttgart)
Seite 2 von 2
Funktionsprüfung Abgas
Ergebnis:
GESAMTERGEBNIS:
BESTANDEN


23.09.2019
WF0PXXGCHPKJ21706
FORD
Focus
FORD (D)
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Benzin
WW.AHK LT.EGTG*
Schwarz
e13*2007/46*1911*05
28.06.2019


DEKRA
nächste HU
Nov 2024
Landkreis
Marburg-Biedenkopf
Straßenverkehrsbehörde
i.A.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Motorraum Auffälligkeiten / Beschädigungen



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Rückscheibe (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)