CarOnSale

Renault Talisman Business Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2019	107.874km	224 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Talisman Business Edition [DE - Kb5 1.8 TCe 225 EU6d-T, Business Edition GPF, 2018 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN VF1RFD00762746924	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 107.874km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 224 PS (165 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 16.459km	LETZTER SERVICE AM 10/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 179g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**125 µm**
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	**130 µm**	Türe hinten rechts	**130 µm**
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	**125 µm**	Heckklappe	**125 µm**
Dach	**125 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Audiosystem 3D Sound by Arkamys
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachreling
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einstiegsleisten Aluminium
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten verchromt
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Frontscheibe Akustikglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Handschuhfach
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kühlergrill verchromt
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Licht- und Regensensor
- Luftdüsen im Fond
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Motor 1,8 Ltr. - 165 kW TCE
- Nebelscheinwerfer
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision)
- Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Tachometeranzeige (Instrumente) digital
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Visio Plus-Paket
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Zusatzsteckdose in Mittelkonsole
- Radioempfang digital (DAB)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle
- 8 Lautsprecher
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem

Sonderausstattung

- City-Plus-Paket
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Rückfahrkamera
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Cruising-Paket
- Reserverad als Notrad
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Safety Plus-Paket
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












UNIROYAL






RENAULT TCe
















TALISMAN
CarOnSale


CarOnSale


Cockpit
3D
Alle Ziel
16.0C
19.0C


Sehen Sie sich nach allen Seiten um
16.0C
19.0C












Renault Talisman


EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG




geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
rem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.
hr TÜV-Sachverständiger: B.Sc. Halis Baysal
TÜVNORD
TÜV NORD Mobilität


RENAULT
M1BTA0910000
TALISMAN
RENAULT (F)
F2.5 PERF.BEF.B. 8 SPL.


TÜVNORD
TÜV NORD Mobilität



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)