CarOnSale

# Skoda Fabia Ambition

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



| 08/2016 | 108.598km | LEISTUNG<br>90 PS | KRAFTSTOFF<br>Benzin | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe | 3 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Skoda | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Fabia Ambition [AT - Kb5 1.2 TSI EU6, Ambition Green tec, 2014 - 2017] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>TMBJM6NJ7HZ010352 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>108.598km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>08/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>90 PS (66 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.197 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>102.862km | LETZTER SERVICE AM<br>03/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 08/2016 | FARBE<br>Blau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Österreich |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>107g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.7l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

| | |
|---|---|
| REIFENTYP<br>Sommerreifen | |
| FELGE<br>Leichtmetall (15 Zoll) | |

| | |
|---|---|
| VORNE LINKS<br>7 mm | VORNE RECHTS<br>7 mm |
| HINTEN LINKS<br>7 mm | HINTEN RECHTS<br>7 mm |

### 2. Satz

| | |
|---|---|
| REIFENTYP<br>Winterreifen | |
| FELGE<br>Leichtmetall (15 Zoll) | |

| | |
|---|---|
| VORNE LINKS<br>8 mm | VORNE RECHTS<br>8 mm |
| HINTEN LINKS<br>8 mm | HINTEN RECHTS<br>8 mm |

Reifenschäden: Felgen sind beschädigt, siehe Foto.

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 110 µm | Beifahrertür | 120 µm |
| Kotflügel vorne links | 110 µm | Kotflügel vorne rechts | 120 µm |
| Türe hinten links | 120 µm | Türe hinten rechts | 120 µm |
| Seitenteil hinten links | 200 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 160 µm |
| Motorhaube | 100 µm | Heckklappe | 100 µm |
| Dach | 110 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | ● Andere: Ölwanne undicht Kühlmittelpumpe undicht ; Bei der Abgasanlage: Oberfläche korrodiert; |
| Lenkung | ● Andere: Querlenker vorne links und rechts defekt Koppelstange links ausgeschlagen ; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

- Bodenblech angerostet

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost;Unterbodenverkleidung rechts nicht in Ordnung;

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Andere: Abdeckblech korrodiert ; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Blues (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Brillenfach
- Chrom-Paket
- Dachantenne
- Dachreling
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Funktions-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Luftausströmer Chrom
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn
- Kühlergrill mit Chromrand
- Laderaumboden variabel
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leuchtweitenregelung
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Maxi-DOT Display
- Motor 1,2 Ltr. - 66 kW TSI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: MODRA DENIM/DENIM BLAU
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung

## Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten
- Nebelscheinwerfer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Rot
- Metallic-Lackierung
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Textilfussmatten
- Mittelarmlehne vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Verglasung getönt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























*TMB JM6NJ7HZ010352*

CarOnSale






ŠKODA AUTO a.s.
TMBJM6NJ7HZ010352






















Datenauszug



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)