CarOnSale

Volkswagen Golf Sportsvan Sound BMT/Start-Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2017	89.322km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Sportsvan Sound BMT/Start-Stop [DE - Van5 1.2 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Sound, 2017 - 2017]	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZAUZJW516497	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 89.322km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 77.318km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**130 µm**
Türe hinten links	**120 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**140 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Rad/Reifen, Reifen hinten, Fehlstellung, de - /montieren, Motorhaube, Steinschlag, auslegen / polieren, Außenspiegel rechts, Abdeckkappe, Kratzer, lackieren, Sonstiges, Fahrzeug, - - , aufbereiten, Sonstiges, Lackvorbereitung, - - , durchführen, Kotflügel rechts, verkratzt / verschürft, lackieren, Rad/Reifen, Leichtmetallfelge vorn rechts, Kratzer, Wertminderung, Fahrzeugdach, Dach, Delle(n), sanft instandsetzen, Tür vorn rechts, Tür, verkratzt / verschürft, lackieren, Stossfänger hinten, Kratzer, lackieren, Seitenwand rechts, Seitenwand, Delle / Lackschaden, instandsetzen und lackieren, Stossfänger vorn, Kratzer, lackieren, Rad/Reifen, Reifen vorn, verschlissen, erneuern, Sonstiges, Inspektion/Wartung, kein Nachweis, erneuern, Sitz

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

	vorn, Lehnenbezug links, Abrieb, kein Abzug

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anzeige für Waschwasserstand
- App-Connect
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegelfuß schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterzierleisten schwarz
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Hinterachse: Verbundlenkerachse
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Equalizer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW TSI
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)

- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Tagfahrlicht
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Winter-Paket

★ Sonderausstattung

- App-Connect
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Raucher-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Dachreling silber eloxiert
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Volkswagen Media Control
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WWZZZAUZJW516497
1850 kg
3180 kg
0960 kg
0940 kg
Typ AUV

CarOnSale


CarOnSale


ParkPilot
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!


10:37
Stockholm
Kiew
Madrid
Rom
Sofia
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU







VOLKSWAGEN




22.09.2017 0603 BNU00132
WVWZZZAUZJW516497
VOLKSWAGEN, VW
AUV
SACCYVBX0
FM6FMGAJD15N7MMON1VL05VR2
GOLF SPORTSVAN
VOLKSWAGEN-VW
PZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI? M, N1 I
BENZIN
0001 36WO 01197
F.1/F.2:+30 U. 7.2/8.2:+45 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1500 B
1S 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3180
KG*BIS 8% STEIG.:3380*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: E
SP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.Z.TEMP.100 KM/
H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK 17.EGTS*DATO
M ZUR EMISSIONSKLASSE: 22.09.2017*


GB476062

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)