CarOnSale

Mazda CX-60 Homura AWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 09*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2023	157.958km	254 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CX-60 Homura AWD [DE - SUV5 3.3 e-SKYACTIV-D 254 M-Hybrid EU6d, Homura AWD, 2022 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMZKH0HE501127996	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 157.958km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 254 PS (187 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 3.283 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 12.740km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	50 µm	Beifahrertür	60 µm
Kotflügel vorne links	60 µm	Kotflügel vorne rechts	50 µm
Türe hinten links	60 µm	Türe hinten rechts	50 µm
Seitenteil hinten links	60 µm	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	50 µm	Heckklappe	60 µm
Dach	50 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung Dachhimmel
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio mit USB-Schnittstelle
- Auspuffblende verchromt, schwarz
- Ausstattungs-Paket: I-Activesense
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Blinkleuchten LED
- Comfort-Paket
- Dachhimmel grau
- Dachspoiler
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Easy-Entry / Easy-Exit Funktion
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Fahrmodusschalter (Mi-Drive)
- Fahrwerkssystem: Fahrdynamikregelung Wankstabilisierung (Kinematic Posture Control, KPC)
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Frontgrill lackiert
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Automatic Speed Limiter, ASL)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Head-up-Display Advanced
- Heckleuchten LED
- Internetbasierende Dienste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kühlergrill im Wabendesign
- Kühlergrill Piano Black
- LED-Lichtsignatur
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Luftdüsen hinten
- Mild-Hybrid 187 kW (Motor 3,3 Ltr. - 187 kW Diesel)
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Multi-Commander
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Nebelscheinwerfer
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2870 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite

- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss hinten
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Stauassistent (MRCC)
- Sitze vorn klimatisiert
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Fahrassistenz-System: Gesichtsfeldmonitor
- Smart Key
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung
- Fahrassistenz-System: Stauassistent mit Lenkunterstützung, erweitert (CTS)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Touchscreen-Farbdisplay (12,3 Zoll)
- Zusatzheizer (PTC)
- Sitzheizung hinten
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Original Fahrzeug Farbe: MACHINE GREY

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Convenience + Sound
- 12 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Sonderlackierung Machine-Grau Metallic
- Mittelkonsole beleuchtet
- Steckdose 230V in Mittelkonsole
- Sound-System BOSE
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open (Öffnung, sensorgesteuert)
- Around View Monitor (360° Umgebungsansicht)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























mazda
PAINT: 46G (KR9R)
MAZDA MOTOR CORPORATION
e13*2018/858*00255
-JMZKHOHE501127996-
2516Kg
5016Kg
1- 1222Kg
2- 1394Kg
MAZDA R&D/HIROSHIMASTR1 D-61440 OBERURSEL

CarOnSale

CarOnSale




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)




- Fahrertür (Steinschlag)



- Fahrertür (Steinschlag)



- Beifahrertür (Steinschlag, Lackschaden)




- Beifahrertür (Steinschlag, Lackschaden)



- Beifahrertür (Steinschlag, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)




- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)