CarOnSale

BMW 320 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 72*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



01/2006	191.231km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 320 i [DE - Kb5 320 i EU4, 2006 - 2007]	KATEGORIE Kombi
FIN WBAVR71020FT30820	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 191.231km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 184.308km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2006	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 196g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Radio nachgerüstet

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Innenausstattung: Interieurleisten Titan, hell
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V KAT (N46)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fluid
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: TITANSILBER

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Business
- Außenspiegel-Paket
- Dachreling
- Fußmatten Velours
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Lenkrad (Leder)
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Panoramadach (Glas)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sitzheizung vorn
- Skisack
- Xenon-Scheinwerfer
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale









KFZ Meister
Harald Lauscher


144
KFZ Meister
KFZ Meister




27.01.2006 0005 B770033
01 0200
WBAVR71020PT30820 9
390L
00000
320I
BAYER.MOT.WERKE-BMW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
0001 0462 1995
2 1 110/6200 213
4520 - - 1817 - -
1418 - - 1535 - -
196 2000 2000
900 1135 -
900 1135 -
85 - 71
1500 735 5 -
205/55R16 91V
205/55R16 91V
GRAU / - 7/-
e1*2001/116*0308**
15.07.2005 K GH766924
ZU S.1:WAHLW.4*ZU F.1/P.2:2075 D.ZU 7.1-8.3:H.1250 B.ANH-BET
R.*ZU O.1:1600 BIS BPROZ.STEIG.*BW.AHK LT.BOTG/ABE*DATUM ZUR
EMISSIONSKLASSE: 27.01.2006*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Nicht vorhanden)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Nicht vorhanden)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Nicht vorhanden)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Nicht vorhanden)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Nicht vorhanden)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Nicht vorhanden)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Nicht vorhanden)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Nicht vorhanden)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Nicht vorhanden)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Nicht vorhanden)