CarOnSale

Volkswagen Tiguan

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



04/2016	253.566km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZGW600097	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 253.566km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 234.514km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 150g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Nichtraucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fußmatten Textil
- Getränkehalter vorn
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Radstand 2604 mm
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenschutzleisten Chrom
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Spiegel-Paket
- Stoßfänger lackiert
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Dachreling silber eloxiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Parkbremse elektrisch
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)

- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte

Sonderausstattung

- App-Connect
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Mobile Online Dienste Carstick
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Perleffekt-Lackierung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Tagfahrlicht LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Heckleuchten LED
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0450
WVGZZZ5NZGW600097
2270 kg
4505 kg
1 - 1200 kg
2 - 1120 kg
Typ 5N

CarOnSale


CarOnSale


Oslo
Helsinki
Riga
Moskau
Belfast
Berlin
Paris
Wien
Monaco
Sofia
Madrid




AUTO
SYNC




OK




OFF


















Fahrweg kontrollieren!










27.04.2016 0603 BWC00026 02 02 0110/03500 191
M1 AC 04426-04528 1809--
WVGZZZ5NZGW600097 4 1645-1701 001711--
VOLKSWAGEN, VW 00100
5N 0150 002270 002270
ACGUVGX1 01200 01120 -
AD7AD7BH003NDSTVR27MM62 01200 01120 -
072 02375 070
TIGUAN 02200 0750 005
VOLKSWAGEN VW 215/60 R17 96V
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 215/60 R17 96V
Kombilimousine -
715/2007*136/2014W schwarz 9
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I el*2001/116*0450*23
Diesel 21.01.2016 K GE007999
0002 36W0 01968
F.1/F.2:+35 U. 7.2/8.2:+65 B.ANHÄNGERBETRIEB*TECHN.ZUL.
GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4505KG*BEI WERKSEITIG MONTI
ERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.
TEMP.100 KM/H GEM.3.ABND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*STUFE P
M 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONS
KLASSE: 27.04.2016***


TÜV
Nächste HU fällig
DEKRA
Nächste HU
Jan. 2027
Ee6AF5n
Zulassungsbehörde im Landkreis Osnabrück
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)