CarOnSale

Opel Vivaro Edition L

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



01/2021	100.249km	LEISTUNG 122 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vivaro Edition L [DE - Ka4 2.0 D EU6d-T, L Edition (L3), 2019 - 2021]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VXEVFAHKKM7807821	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 100.249km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 207g/km (WLTP) 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (WLTP) 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	70 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	80 µm
Seitenteil hinten links	70 µm	Seitenteil hinten rechts	75 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	70 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (Gummi)
- Doppelsitzbank vorn mit Staufach
- Getriebe 6-Gang
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 3275 mm
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Airbag Beifahrerseite
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Klimaanlage
- Leuchtweitenregelung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen schwarz
- Servolenkung
- Innenspiegel abblendbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Laderaumtrennwand geschlossen
- Motor 2,0 Ltr. - 90 kW Diesel
- Schiebetür rechts
- Sicht-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Wegfahrsperre
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- USB-Schnittstelle
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Unterfahrschutz
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraum - und Neigungsüberwachung
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Schlechtwege-Paket
- Opel Connect
- Nebelscheinwerfer
- Fahrwerk erhöht
- Erhöhte Nutzlast
- Reserverad in Fahrbereifung
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VXEVFAHKKM7807821

CarOnSale

CarOnSale





20.01.2021 3083 AWZ00879 2 2 1 90/3750 170
N1 88 5386 1920
VXEVFAHKKM7807821 9 1877 --1760
OPEL 100 -
V 195 3100 3100
F 1500 1800 -
AHKK-B2F01E 1500 1800 -
83 2813 70
VIVARO 2500 750 3 -
PEUGEOT (F) 215/65 R16 106T C
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t 215/65 R16 106T C
Van -
715/2097*2818/1832A0
EURO6;WLTP;AO;PI/CI;N1 III, N2 e2*2007/46*6533*14
Diesel 09.10.2020 K FW977977
0002 36A0 1997
WW.AHK LT.EGTG* TECHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMBINATION: 5
000KG*


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)