CarOnSale

Audi Q3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2017	114.177km	220 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q3 [DE - SUV5 2.0 TFSI EU6, quattro sport, 2014 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ8U9HR093551	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 114.177km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 220 PS (162 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2017	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 168g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	15 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 162 kW 16V TFSI
- Radstand 2603 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Voll-Lackierung
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Innenlicht-Paket LED
- Komfort-Paket
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Sport-Fahrwerk S-line
- Audi music interface
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Frontscheibe Akustikglas
- Frontscheibe Akustikglas
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Sitzheizung vorn
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Dachreling
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfortschlüssel mit Diebstahl-Warnanlage
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Sportsitze vorn
- Radioempfang digital (DAB)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Licht- und Regensensor
- Licht- und Regensensor
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Ausstattungs-Paket: Technology Selection
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Exterieur-Paket S line
- Tagfahrlicht LED
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Winterbereifung zusätzlich

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















CarOnSale







NAV










02.06.2017 0588 BCR000810
M1 KC
WAUZZZ8U9HR093551 3
Audi
8U
XCULCQ1
QD7QD7BH002P8U07MMEM1K1
Q3
AUDI
Ez.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*136/2014W
EURO6iWLTI/CI; M, N1 I
Benzin 1984
0001 16WO
7,2/8,2/1185 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZU
GKOMBINATION:4165KG*KW.AHK LT.2272*
2 2 162/4500 233
4388-4496 1831-1871
1549-1609 1640-1640
80 -
169 2165 2165
1150 1105 -
1150 1105 -
72 3750 70
2000 750 - -
215/65 R16 98V
215/65 R16 98V
6
s1*2007/46*0591*18
04.10.2016 KI E7121619


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)