CarOnSale

BMW xDrive 20 d xLine

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 23*** · Fahrzeug aufgenommen am 14.10.2026



07/2019	139.633km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 20 d xLine [AT - SUV5 xDrive 20d EU6d-T, xLine, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBATX35050NC17713	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 139.633km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 134.862km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	800 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Check-Control-System
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2864 mm
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Serien-Fahrwerk
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Remote Services
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Warndreieck
- X-Line
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel heizbar
- Dachreling Aluminium satiniert
- Fensterheber elektrisch
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Armauflage vorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Vivus
- Sportsitze vorn
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)

Sonderausstattung

- BMW Display-Key
- Instrumentenanzeige, multifunktional
- Parkassistent-Paket
- Spiegel-Paket
- Österreich-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Sitzheizung vorn
- CD-Laufwerk
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Adaptives Kurvenlicht
- Fahrassistenz-System: BMW Gestiksteuerung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Verglasung Akustikglas
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel heizbar
- Metallic-Lackierung
- Audio-Navigationssystem Business
- Service-System: Concierge Services
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Lenkrad heizbar
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- WLAN-Hotspot
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Audio-Navigationssystem Professional
- Alarmanlage
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Standheizung
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBATX35050NC17713
2420 kg
4620 kg
1- 1135 kg
2- 1395 kg

CarOnSale












hinten


Service Historie
OK Datum: 24.06.2026 Service: 07549 BMW
Kilometer: 134.982 km
OK Datum: 01.04.2026 Service: 07549 BMW
Kilometer: 131.808 km
OK Datum: 04.06.2024 Service: 07549 BMW
Kilometer: 98.039 km
OK Datum: 21.07.2023 Service: 07549 BMW
Kilometer: 80.934 km




BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung








ehmigungsnummer e1*2007/46*1797*04
tionaler Code 235792
asse / Fahrzeugart M1G/Personenkraftwagen
arke BMW
andelsbezeichnung X3 xDrive20d G01 B47 ZA
ype/Variante/Version G3X/TX35/CAW9008A
Anzahl der Vorführungen 0
Anlage
Die/Die Übereinstimmungsbescheinigung
ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokuments

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Scheinwerfer (links) (Ohne Funktion)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)