CarOnSale

Volkswagen ID.5 Pro Performance 150 kW

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



11/2022	92.908km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Elektrisch	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ID.5 Pro Performance 150 kW [DE - SUV5 Pro Performance, (77 kWh), 2022 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZE2ZPP504282	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 92.908km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 92.899km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hochvoltbatterie

LADEZEIT - NORMAL

7,5 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP

Sommerreifen

FELGE

Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**115 µm**	Beifahrertür	**115 µm**
Kotflügel vorne links	**120 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	**120 µm**	Türe hinten rechts	**115 µm**
Seitenteil hinten links	**130 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**145 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Reparierter Heckschaden 6100 Euro; Schwenkbare Anhängerkupplung fährt nicht aus ;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Antennen-Diversity
- Armlehnen für Fahrer- und Beifahrersitz
- Audiosystem Ready 2 Discover Max (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Ausstattung Basis
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Elektromotor 150 kW (cont. 70 kW)
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- HV-Batterie 82 kWh brutto / 77 kWh netto
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Bedienelemente und Einfassung Instrumente schwarz
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 16 A)
- Ladeleistung HV-Batterie 11 kW (Wechselstrom AC)
- Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Anriebsbatterie
- Original Fahrzeug Farbe: MONDSTEINGRAU
- Pedale Edelstahl
- Performance Upgrade
- Pro Performance
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand Standard
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schnellladevorrichtung (CCS-Ladedose)
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Service-System: Online Update
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türverkleidung Kunstleder
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Notrufsystem
- Sprachsteuerungs-System
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Keyless-Start
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag und Kopf-Airbag-Einheit
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Antriebsart: Heckantrieb
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Assistenz-Paket Plus inkl. IQ.DRIVE mit Travel Assist
- Dach in Kontrastfarbe
- Design-Paket Plus
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Emergency Assist und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Memoryfunktion für Park Assist
- Fußmatten Textil
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Gepäcksicherungsnetz
- Heizungs-/Klimaanlage: Wärmepumpe
- Infotainment-Paket Plus
- Interieur-Paket Style (Lenkrad schwarz)
- Komfort-Paket Plus
- LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer
- LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer und Türgriffschalen außen beleuchtet
- Ladekabel mit Schukostecker
- Mittelkonsole variabel, Einsätze wechselbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonderlackierung Mondsteingrau uni
- Sound-System (12-Kanal-Verstärker, Subwoofer und 6 Lautsprecher)
- Türgriffschalen außen beleuchtet
- Frontscheibe Verbundglas, drahtlos heizbar, infrarot-reflektierend
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach fest (Glas)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenscheiben aus Verbundglas, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (65 %)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung
- Sitzheizung vorn
- Head-up-Display mit Augmented Reality
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W)
- Navigationsfunktion Discover Pro inkl. Streaming & Internet (Touchscreen-Farbdisplay)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist Plus) inkl. Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Schließ-/Startsystem Keyless Access mit Safesicherung
- Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View
- Heckleuchten LED in 3D-Optik, Blinkleuchten dynamisch
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) inkl. autom. Fahrlichtschaltung, Schlechtwetter-Licht und Begrüßungsfunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
e1*2018/858*00004
WVGZZZE2ZPP504282
2650kg
3650kg
1 - 1170kg
2 - 1530kg
Typ E2

CarOnSale

CarOnSale










plan (WVGZZZE2ZPP504282, ID.5 Pro Perfo 150/77 E1H, 2023, E39 3MN, EBJ

German)

22-11-09

	Art des Service	Betrieb	Durchfü
statt	Eintragung der Werkstatt	36520	2026-
statt	Eintragung der Werkstatt	36520	2025-
	Inspektion	36520	2024-
statt	Eintragung der Werkstatt	36520	2023-
	Übergabe-Inspektion	37443	2022-




VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung




09.11.2022 0603 CQL000493
M1 AC
WVGZZZE2ZPP504282 3
VOLKSWAGEN, VW
E2
5ACEBJAL1PX2
OPR1MH00201ASA
ID.5 PRO 150 KW
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AX
2017/1151;WLTP;reine
Elektro
0004 30AX
P.2: 70.00KW/30MIN; NENNLEISTUNG 150.00KW*7.2/8.2:+40 B.ANHÄ
NGEBETRIEB*0.1:1200 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGK
OMBINATION:3650KG*BIS 8% STEIG.:3850*BEI WERKSEITIG MONTIERT
ER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100
KM/H GEM.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*BATTERIEKAPAZITÄT 8
2.0KWH*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 09.11.2022*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)