CarOnSale

Mercedes-Benz A 180 5-türig

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2011	183.119km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 180 5-türig [DE - LimS5 A 180 EU5, Elegance BlueEfficiency, (Facelift) 2009 - 2012]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WDD1690321J998422	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 183.119km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.699 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 11.015km	LETZTER SERVICE AM 10/2012	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	610 µm ⚠	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	370 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	1800 µm ⚠	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	410 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	210 µm ⚠	Heckklappe	210 µm ⚠
Dach	190 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ausstattung BlueEfficiency
- Drehzahlmesser
- Heckscheibenwischer
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Reifendruckwarner
- Nebelscheinwerfer
- Außentemperaturanzeige
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ
- Sitz-Komfort-Paket
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Getriebe 5-Gang
- Design- und Ausstattungslinie Elegance
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,7 Ltr. - 85 kW KAT
- Reiserechner
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Armauflage vorn mit Fach
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Klimaanlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Parameterlenkung

Sonderausstattung

- Fußmatten Teppich / Rips
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lamellendach elektrisch (Glas)
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player/Telefontastatur)
- Licht- und Sicht-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale

CarOnSale






A/C
ECO






Zusatzanleitung


11.10.2011
1313
AGC00247
WDD16903213998422
MERCEDES-BENZ
169
A 180
DAIMLER (D)
KOMBILIMOUSINE
BENZIN
01695
D X485578


DEZ 18
Dez. 24
Landratsamt Schwandorf
Zulassungsbehörde
92421 Schwandorf
04.11.2020


D X485578

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Rückscheibe (Anderer Schaden): Lackschaden



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)