
CarOnSale

Volkswagen Polo Team

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



01/2011	101.823km	LEISTUNG 60 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo Team [DE - LimS3 1.2 EU5, Team, 2010 - 2011]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ6RZBY182932	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 101.823km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 60 PS (44 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	1900 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	220 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Schwergängig;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaanlage Climatic
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Mittelarmlehne
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handbremshebelgriff Leder
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfort-Paket Elektrik 1
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,2 Ltr. - 44 kW
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel lackiert
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: Schwarz



Sonderausstattung

- Raucher-Paket
- Sonderlackierung Schwarz uni
- Tagfahrlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ6RZBY182932

CarOnSale







Außerbetriebsetzung am: 28.10.2026
Kreis Steinfurt
Der Landrat
Landkreis Grafschaft Bentheim
Der Landrat


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)